

洪山区配电房验电器、绝缘手套、绝缘鞋到期检测

产品名称	洪山区配电房验电器、绝缘手套、绝缘鞋到期检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

为了保障电工平时使用的工具的可靠性和安全性，一定要妥善保管，以下是关于妥善保管工具的方法：一、应存放在干燥，通风处所。

三、绝缘杆应是挂在支架上，不应与地面接触。

三、绝缘手套应放在密闭的橱内，并与其它工具、仪表分别存放。

四、绝缘靴应存入橱内，不准代替雨靴使用。

五、试电笔应放在防潮的匣内，并放在干燥的地方。

六、所有安全用具不准代替其它工具使用。

七、使用安全用具时，应进行详细检查，应检查是否经实验合格，实验期有效和符合安全用具的要求。

八、高压验电器在进行验电之前须检验验电器发光部分是否正常，在电压等级相符的带电设备上验明验电器发光正常之后，立即在验电设备上验电，在使用验电器时，应配备相适应的辅助绝缘安全用具(如绝缘手套)同时使用。

九、绝缘手套及绝缘靴在低压操作中作为基本安全用具，但在高压操作时只能用作辅助的安全用具。

十、绝缘安全用具应按规定定期到供电局进行绝缘检测，并将其检测鉴定结果记录存档。

高压验电器的组成

验电器可分为指示器和支持器两部分。指示器是一个用绝缘材料制成的空心管；支持器是用胶木或硬橡

胶制成的，分为绝缘部分和握手部分，在两者之间装有一个比握柄直径稍大的隔离护环。

高压验电器耐压等级：0.1-10kv、6KV、10KV、35KV、110KV、220KV、330KV、500KV

使用高压验电器的注意事项

- 1、戴上符合要求的绝缘手套，不可一个人单独测试，戴上符合要求的绝缘手套;不可一个人单独测试；
- 2、注意天气的变化，天气必须良好。雨、雪、雾及湿度较大的天气中不宜使用普通绝缘杆的类型；
- 3、使用高压验电器前，注意所测设备（线路）的电压等级，对应规定长度，选择合适的型号；
- 4、确保高压验电器的表面干净，转动至我们所需的角度，这样做的目的可以方便我们进行准确清晰的观察数据；
- 5、必要重要，也是很多人比较容易忽略的一点就是使用时，应注意手握部位不得超过护环，避免发生危险。
- 6、高压验电器在验电时，应该在电容器组上验电应待其放电完毕后再进行；
- 7、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，先验低压、后验高压，先验下层、后验上层。
- 8、对高压验电器使用完毕后，应及时的将表面尘埃擦拭干净，并且最好放在干燥通风的地方进行妥善保管，一般不建议有强烈振动或冲击，并且对于高压验电器不准私有的对其进行随意的调整拆装，并且，为了保证其使用安全，一般会每隔半年就要进行预防性电气试验，这是十分必要的。