

推拉式风机厂家-新款重锤式批发销售

产品名称	推拉式风机厂家-新款重锤式批发销售
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

优点

1 集自然通风,通气,减温于一体。

2 环保节能:用电量少,只需传统式中央空调的10%至15%上下。

3 环境保护:没有冷煤(CFC)。

4 减温实际效果佳:外部气体通过减温水帘进到房间内后,在水帘降温侧的室温可做到5-10度的减温实际效果。

5 投资收益率高,2至3年之内可收回运营成本。

6 迅速将屋内的混浊,炎热及异味重的气体更换排出来户外。

7 合理操纵室内空气,在房间内造成差异的风力,导致冷风效用,让人觉得出现异常的舒服清新。

8 降低传染性疾痲,合理防止突发流行性感冒等病毒感染的规模散播.飞禽,蚊,蝇是传染性疾病的媒体,因为水濂式排风系统是负压力密闭式的,必然降低病媒的散播概率,将使工作人员在舒服安全性安心的条件下工作中。

噪音解决方案

缘故一：工业排气扇安装时与窗子触碰过紧，以至工业排气扇运行时造成窗子共震。

解决方案：将窗子与水空调中间的封堵物适度降低，并运用较绵软的原材料封堵，安装底端不稳定应垫稳底版，放置稳定、牢固。

缘故二：工业排气扇安装欠佳，工业排气扇安装应呈飘浮情况，不可以将支脚地脚螺栓的扭簧砸死。

解决方案：请维修人员调节工业排气扇安装情况，使其呈飘浮情况。

缘故三：工业排气扇轴座消振垫或固定不动螺钉旋得过紧，丧失消振功效，则工作中时造成震动声。

解决方案：调节工业排气扇轴座消振垫的螺钉松紧，使轴座面整平。

缘故四：电源电压过低，工业排气扇起动或运转时，造成不正常的声响和震动。

解决方案：将电源电压操纵在额定电流范畴内。通常可采用稳压电源或开关电源交流稳压器来平稳工作电压。

缘故五：工业排气扇扇叶撞击风外壳(罩)。

解决方案：调节扇叶缘故六：工业排气扇的风机电机滚动轴承欠佳，轴流式风机基座螺钉松脱，扇叶在轴上未固定不动紧，扇叶顶部与罩壳体空隙过小等。

解决方案：拆换工业排气扇电动机轴承将轴流式风机基座、轴上的螺钉拧紧。按生产制造技术标准调节叶面顶部与机罩的间隔，一般不得超过叶面长短的1.5%。

缘故七：工业排气扇的基座螺钉松脱，离心叶轮安装欠佳、转速比过快、轴上固定不动螺母松脱等解决方案