

# 鞍山市回收定量给料机厂家服务 皮带给料机厂家价格

产品名称	鞍山市回收定量给料机厂家服务 皮带给料机厂家价格
公司名称	哈尔滨衡器地磅秤厂
价格	33000.00/套
规格参数	品牌:辽宁铭远 型号:SCS 产地:沈阳
公司地址	哈尔滨市道里区
联系电话	0451-84015066 18145194999

## 产品详情

120吨地磅产品简介地上衡完全数字量输出，提高了精度和稳定性，计算机补偿输出，使性能远优于模拟式，自动化生产，优异稳定的质量、完善的功能，易于排除故障防内部自检，连续自我校验，偏载自动补偿，保障计量性能系列扩展，可提供多种选件适用于多种环境，工作可靠。不确定时可以设定一个范围，通常前四后八的车型，选9米120吨地磅，半挂车为16米，具体的可以咨询厂商。像工地上使用一般常做的尺寸有7米，9米，12米，16米等规格。120吨地磅的尺寸是选型的关键，吨位并不是实要因素。汽车衡广泛应用于矿山、粮食加工、煤矸石粉碎行业、砖厂、采石场、港口、化工厂、仓库等事业单位，其优越的性能和稳定性，不仅提高了工矿企业的进出物资结算的效率，并深入应用到生产过程中的监控和企业的综合数据管理中，满足现代化的称重需求。

### 常见故障及维修

- 1、小吨位加载显示正常，接近1/2秤量时，称重值显示突然加大。此现象多是纵向限位螺栓与顶板之间的间隙太小造成。当载荷加大后，纵向螺栓顶住顶板，产生测向顶力造成显示值突然变大。
- 2、小吨位加载正常。载荷加大后，显示值明显减少，此现象可能是称重传感器防护罩与秤台相接触或称重传感器限载装置调整不当，使重量未能完全加到称重传感器上。
- 3、秤台上有重物，而显示仍为“零”，可能原因为：

(1) 称重显示控制器的功能键使用错误，不在称重显示状态。

(2) 称重传感器的总输出线与称重显示传感器的接插件未接触。

4、秤台晃动不灵活，压载与显示不符。秤体与护坡之间（或秤坑之间）的缝隙里有填充物，使秤台与坡道（或坑体）相连，影响称重。

5、加载后显示值大大低于载荷值。一般是称重传感器的激励电源出现故障。

6、通电后显示器闪动某一固定字形，不计量。一般是称重传感器输出信号与屏蔽层短接，使称重显示控制器输入一个大信号而出现过载，可用万用表测出传感器与屏蔽层之间，与地线之间的阻值，找出短路排除之。

7、打印机不转，无法工作。打印机接插件不好所致。