

煤渣球磨机厂商 河南兆祥 郑州煤渣球磨机

产品名称	煤渣球磨机厂商 河南兆祥 郑州煤渣球磨机
公司名称	河南兆祥机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市新华路街道建设路德丰香榭里1号楼2201
联系电话	13183015999 13183015999

产品详情

机械种类：

（一）水泥球磨机：

水泥球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动。筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下。水泥球磨机用于粉磨水泥原料，它分为干法和湿法两种。水泥球磨机大部分用于圈流粉磨系统中，其特点为粉磨、磨机产量大、电耗省，特别是粉磨矿渣水泥时，表现更为突出，与一般磨机相比产量可提高15-20%，电耗降低约10%，此外，成品温度可降低20-40℃，产品细度也易于调整。

在的使用过程中，我们经常会发现球磨机及电动机轴承温度升高，超过规定。碰到这种问题不用着急。首先用手试摸轴承是局部或是全部温度过高，煤渣球磨机设备，然后从以下几个方面检查处理球磨机。

- 1.检查各部位的润滑点，所用的润滑油牌号与设备出厂说明书是否一致。
- 2.检查球磨机润滑油及润滑脂是否变质。

3.检查卧式球磨机润滑管路是否有堵塞，或是润滑油没有直接进入润滑点，油量不足引起发热。

4.球磨机轴瓦的侧间隙过小，轴瓦与轴的间隙过大，接触点过多，不能形成轴瓦上的均匀油膜。

5.球磨机滚动轴承润滑脂过多或过少，过多形成滚动体搅动润滑脂产生热量，并且热量不易散出。过少润滑不良，应按规定加足油量，一般为轴承空隙的1/3 ~ 1/2较适当。

6.磨体两端的中空轴的密封装置太紧，或是密封体铁件直接与轴相接触。以上出现的问题，按其原因进行处理，唯独轴瓦的侧间隙过小，或底部接触角过大，郑州煤渣球磨机，必须将磨筒体用油压千斤顶顶起，将轴瓦从轴的一侧抽出，另行刮研瓦口。

球磨机要更新的比较快，才能占用更多的市场，比如加大产量，减少低耗，球磨机来给您简单介绍下：

1、采用新型的耐磨设备，煤渣球磨机厂商，提高细磨的程度。粉磨仓采用活化衬板，使物料能充分搅拌分级。采取了控制排料量的新方法，使进出料位差合理。新型磨机筒体一仓缩短，二仓加长，篦板采用筛分技术，大粒度的物料在一仓内充分粉碎。

2、增加了筒体长度，提高了粉磨细度及台时产量。水泥的粉磨细度要提高，球磨机的产量就会下降，煤渣球磨机供应商，增加筒体长度是一个非常有效的办法。新型滚动轴承磨机因为节省了功率消耗，因此在原球磨机的基础不变，传动机构的设备及部件不变的情况下就能实现筒体加长10-15%，而不用增加电机容量。

煤渣球磨机厂商-河南兆祥-郑州煤渣球磨机由河南兆祥机械设备有限公司提供。河南兆祥机械设备有限公司为客户提供“烘干机,球磨机,破碎机,雷蒙磨,回转窑”等业务，公司拥有“兆祥机械”等品牌，专注于行业设备等行业。，在河南省郑州市巩义市新华路街道建设路德丰香榭里1号楼2201的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：曹经理。