

# 角钢冲孔切断机 角钢切断机 科锐机械联合冲剪机

产品名称	角钢冲孔切断机 角钢切断机 科锐机械联合冲剪机
公司名称	任县科锐机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边庄
联系电话	13932964318 13932964318

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县科锐机械厂

正确操作冲剪机的冲孔工位的方法：

- 1.模具时要紧牢固，上、下模对正，保证位置正确，用手搬转机床试冲(空车)，确保在模具处于良好情况下工作。
- 2.开车前要注意润滑，取下床面上的一切浮放物品。
- 3.联合冲剪机的冲孔工位取动时或运转冲制中，操作者站立要恰当，手和头部应与联合冲剪机的冲孔工位保持一定的距离，并时刻注意冲头动作，严禁与他人闲谈。
- 4.冲制或猥制短小工件时，应用专门工具，角钢切断机视频，不得用手直接送料或取件。

冲剪机是金属加工过程中重要的设备，下面由小编简单为大家介绍一下使用冲剪机过程中的安全操作规程。

- 1、使用冲剪机应该严格遵从冲剪机机械安全操作规程，而且操作者必须经过培训合格后，电动角钢切断机，方能上岗。
- 2、如果要使用必须按照规定穿戴好劳动防护用品。
- 3、使用冲剪机工作前，必须检查冲剪机的各项设施、设备是否正常，是不是符合要求，而且必须保证机床工作范围内无人。
- 4、使用冲剪机机床过程中，禁止操作者离开控制台或找人帮忙管理，而是应该停机或切断电源开关。
- 5、工作结束后，必须要将所有的开关观赏，手柄放回原位。锁好柜门。

冲剪机是集五工位于一体的机械设备。

国产标准的冲剪机在结构上是两个油缸，分开工作。但是现在好多客户不满足这样的设备，于是要求厂家在结构上重新设计，角钢冲孔切断机，更好能两个油缸同时工作，这样效率会更高，角钢切断机，我公司冲剪机就为您提供了这款冲剪机。

在原来标配的冲剪机上，我们经过技术部门的重新设计，采用两个电机及油泵，把两边的油缸分开，实现冲孔与剪切同时操作，这样互不影响，同时剪切部份带模剪保护，确保操作时安全性。真正实现了一机多用。

角钢冲孔切断机-角钢切断机-科锐机械联合冲剪机(查看)由任县科锐机械厂提供。任县科锐机械厂为客户提供“冲剪机,角钢冲剪机,槽钢冲剪机,多功能冲剪机,角钢冲孔机”等业务，公司拥有“任县科锐”等品牌，专注于剪板、折弯等行业。，在河北省邢台市任县邢湾镇边庄的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：段经理。