

屏蔽电子计算机电缆-通信电缆通信电缆

产品名称	屏蔽电子计算机电缆-通信电缆通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联通信电缆 型号规格:计算机电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

信电缆MHYAV80X2X0.8通信电缆通信电缆MHYAV80X2X0.8通信电缆通信电缆MHYAV80X2X0.8通信电
缆关于网络线UTP FTP STP SFTP 屏蔽层区别

目前市场以五类（cat5）超五类（cat6）为主，其中还包括非屏蔽（UTP），单屏蔽（FTP和STP）以及双屏蔽（SFTP）

（1）非屏蔽双绞线UTP，是目前国内应用多的布线系统，适用于传输带宽在250MHz以下，没有特殊性能要求的网络应用，其优点是整体能不错，价格便宜、施工和比较方便。六类布线系统已经达到了非屏蔽双绞线的性能极限。水性漆的研发成功带动了门业向环保转型升级。目前，我市大型门企如步阳、群升等均用上了该产品。作为转印纸行业的老大哥，市吉荣装饰有限公司早在几年前就迈出了机器换人提升转印行业层级的步伐。去年5月，吉荣公司投入400多万元，从国外引进了PVC设备线，并率先在钢木门、防盗门领域成功，带动了一大批门企工艺的创新和改进。PVC转印纸对门业来说是一种全新的材料，也是一种新工艺，将成为未来门企发展的新趋势。

（2）铝箔屏蔽双绞线FTP，带宽较大、抗干扰性能强，具有低烟无卤的特点。相对的，屏蔽线比非屏蔽线价格及安装成本要高一些，线弯曲性能稍差。六类线及之前的屏蔽系统多采用这种形式。模式不再具备竞争力，行业发展也屡屡遭遇瓶颈。去年年底，在永康门业协会举行的年度大会上，内外倒逼成为众多门业企业对当前现状的一个共识。市场上，面临着东南亚的低成本竞争和发达品牌优势的双面夹击，上，又遭遇严重的同质化竞争，产品附加值不高，利润率低的尴尬局面。协会的相关负责人表示，同时，产能过剩、劳动力不稳定、转型升级缺乏资金支持等问题也约束着门业企业的发展，不少企业在这样的环境迫使下更是面临的倒闭风险。

(3) 屏蔽双绞线STP，每一对线都有一个铝箔屏蔽层，四对线合在一起还有一个公共的金属编织屏蔽通信电缆MHYAV80X2X0.8通信电缆通信电缆MHYAV80X2X0.8通信电缆蔽层，这是七类线的结构。它适用于高速网络的应用，提供高度保密的传输，支持未来的新型应用，有助于统一当前网络应用的布线台，使得从电子邮件到多媒体视频的名种信息，都可以同一套高还系统中传输。

(4) 双屏蔽双绞线，SFTP，在铝箔的基础上一层编织网，常用镀锡铜丝为，具抗干扰高度保输，适用专为布线工程中。通信电缆MHYAV80X2X0.8通信电缆通信电缆MHYAV80X2X0.8通信电缆通信电缆MHYAV80X2X0.8通信电缆

天联线缆厂家生产销售JYJVP计算机电缆

JYPVP 16*2*1.5mm²

JYPVP 24*2*1.5mm²

JYPVP 3*2*1.5mm²

JYPVP22 3*2*1.5mm²

JYPV - 1 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽电子计算机电缆JYPV - 2
铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆JYPV - 3
铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽电子计算机电缆JYP2V - 1
铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽电子计算机电缆JYP2V - 2
铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆

JYPVP 24*2*1.5mm² JYPVP 3*2*1.5mm² JYPVP22 3*2*1.5mm²

正式修复光缆线路障碍时，必须尽量保持通信，尤其不能中断重要电路的通信，施工质量必须符合光缆线路建筑质量标准与维护质量标准的要求。

正式修复光缆线路全阻障碍时，应注意以下问题：

- 1、 接头盒或接头附近的障碍，应利用接头盒内预留光纤或接头坑预留光缆进行修理，不必另增接头。在障碍点附近有预留光缆时，应利用预留光缆进行接续，仅增加一个接头。
- 2、 需要用介入或更换光缆的方式正式修复光缆障碍时，应采用同一厂家、同一型号的光缆。
- 3、 介入或更换光缆的长度可由下面三个因素考虑：

(1) 考虑到正式修复光缆接续光纤时须由端站或中继站使用OTDR监视，或者在日常维护工作中便于分辨邻近两个接续点的障碍；介入或更换光缆的小长度必须满足OTDR仪表的响应分辨率（两点分辨率）要求，一般宜大于100米。

公司名称：天津市电缆总厂一分厂