

## 绝缘工具年审机构办理、 绝缘手套半年到期检查

产品名称	绝缘工具年审机构办理、 绝缘手套半年到期检查
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

### 产品详情

- 1、使用绝缘手套前，应检查是否过有效试验期。
- 2、使用前，应进行外观检查，查看橡胶是否完好，查看表面有无针孔、疵点、裂纹、砂眼、杂质、修剪损伤、夹紧痕迹等。如有粘胶破损或漏气现象，应禁止使用，检查方法是將手套朝手指方向卷曲，当卷到一定程度时，内部空气因体积减小、压力，手指若鼓起，为不漏气者，即为良好，也可以采用便携式绝缘手套检测仪，将绝缘手套套在检测仪上，就像给气球打气一样将气体打进去，检查绝缘手套有无漏气。
- 3、使用绝缘手套时，应将外衣袖口塞进手套的袖筒里。
- 4、因为对绝缘手套有电气性能的要求，所以不能用或化学用的手套代替绝缘手套，同时也不应将绝缘手套作其他用途。
- 5、绝缘手套应统一编号，现场使用的绝缘手套少应保两副。
- 6、绝缘手套使用后应擦净、晾干，保持干燥、清洁，洒上一些滑石粉，以免粘连。
- 7、绝缘手套应存放在干燥、阴凉的柜内，与其他工具分开放置，其上不得压任何物件，以免刺破手套。
- 8、绝缘手套不允许放在过冷、过热、阳光直射和有酸碱、的地方，以防胶质老化，降低绝缘性能。绝缘棒使用前
  - (1)、必须对绝缘棒进行外观的检查，外观上不能有裂纹、划痕等外部损伤；
  - (2)：必须是经校验后合格的，不合格的严禁使用；

(3)：必须适用于操作设备的电压等级，且核对无误后才能使用；

雨雪天气必须在室外进行操作的要使用带防雨雪罩的非凡绝缘拉杆；在佩戴安全帽的过程当中，我们应该按照国家标准去使用，戴安全帽前应将帽后调整带按自己头型调整到适合的位置，然后将帽内弹性带系牢。缓冲衬垫的松紧由带子调节，人的头和帽体内部的空间垂直距离一般在25~50之间，至少不要小于32为好。这样才能保证当遭受到冲击时，帽体有足够的空间可供缓冲，平时也有利于头和帽体间的通风。在平时存放安全帽的时候，要注意放置在温度为-10至+50的环境中，摆放在透风干燥处，并避免接触火（热）源和侵蚀性物质，以免影响其正常使用。

带电作业用高压绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分。随着电力工业的发展，带电作业技术的推广，对带电作业用高压绝缘手套使用安全性提出了更加严格的要求。

#### 使用注意事项

(1) 用户购进手套后，如发现在运输、储存过程中遭雨淋、受潮湿发生霉变，或有其它异常变化，应到法定检测机构进行电性能复核试验。

(2) 在使用前必须进行充气检验，发现有任何破损则不能使用。

(3) 作业时，应将衣袖口套入筒口内，以防发生意外。

(4) 使用后，应将内外污物擦洗干净，待干燥后，撒上滑石粉放置平整，以防受压受损，且勿放于地上。

(5) 应储存在干燥通风室温-15至+30相对湿度50%至80%的库房中，远离热源，离开地面和墙壁20厘米以上