

绿色环氧地坪漆 北京超耐磨地坪漆 盈富地坪工程

产品名称	绿色环氧地坪漆 北京超耐磨地坪漆 盈富地坪工程
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

环氧地坪漆施工前为什么要进行素地处理?

对于广大环氧地坪漆用户而言，想要得到效果佳的环氧地坪地面，则需要环氧地坪漆对素地面有良好的粘附着力，这个除了

涂料产品自身的质量有关以外，北京超耐磨地坪漆，也离不开环氧地坪漆施工前对素地的处理。那环氧地坪漆施工前为什么要进行素地处理呢?如果不进

行素地处理，则会对地坪地面带来怎样的影响?

1、粉尘严重

素地表面上有很多砂粒砂石素地出现粉尘，并且砂粒砂石严重则代表素地不够坚实，强度没有达到环氧地坪漆施工的标准

C25以上，在过于疏松的素地上进行环氧地坪漆施工，则影响着地坪漆与基面的粘接力，而且砂粒砂石也会阻碍地坪地面的平整

度，容易导致地平地面出现脱层等问题，所以在环氧地坪漆施工前必须将素地疏松的混凝土层去除。

2、坑洼较多

坑并且每个坑洼坑空的深浅不一，而素地出现深浅大小不一的坑洼坑洞，则需要对其进行清除并且填充弥补，否则容易在地坪

施工完成后，坑洞的地方则变成了空鼓的地方，当在进行高强冲击力的作业时，就容易使得地坪出现断裂等情况。高强冲击力的作业

时，就容易使得地坪出现断裂等情况。

环氧地坪漆的出现改变了很多工厂的车间环境，环氧地坪漆是现在使用比较多的一种地面漆。

对于环氧地坪漆的使用中我们还有需要了解的地方，在环氧地坪漆的施工后的一些问题是我们需要关注的，在施工后比较突出

的问题就是在涂膜的表面上会出现局部的收缩，而形成麻麻点点。

麻点是涂料涂装后，在涂膜的表面出现局部收缩，形成斑斑点点，涂膜表面产生像火山口形状的、直径为0.5~3mm的凹陷现

象。

其中，麻点、陷穴与缩孔和鱼眼的差别是不露出被涂表面。

想必很多人都想知道麻点是怎么产生的?又有什么解决的措施呢?

原因一：溶剂或稀释剂中所含低沸点、高沸点的溶剂过多，而且配比也不合适。

解决方法：应注意低沸点、高沸点溶剂的使用量和各种沸点溶剂的配比。

原因二：环氧地坪漆涂料中硅油类的低表面活性的助剂加入量过多。

解决方法：应控制硅油等表面活性剂的加入量。

原因三：喷涂施工中带入油或水，喷和物面间距离太近。

解决方法：

环氧地坪施工前应检查喷漆机器的油水分离器是否正常，应掌握好喷和物面间的距离。

原因四：喷涂环氧地坪施工中涂料粘度过低或过高。

解决方法：掌握好合适的施工粘度。

原因五：溶剂挥发得太快，涂膜还来不及流平。

解决方法：不能选用挥发性太强的溶剂施工。

原因六：喷嘴口径太小，而喷漆压力又过大。

解决方法：选择好喷嘴的口径和喷涂压力。

这些就是对于在环氧地坪涂膜的表面上会出现局部的收缩，而形成麻点的原因和解决办法。

从上面可以发现，麻点产生的原因都是我们在日常操作中可以避免的问题。所以说环氧地坪质量的好坏，施工是一个关键因

素。

以上就是本次分享的全部内容，更多内容请关注我们网站。

地坪漆施工对水泥基面的要求：

1) 要求水泥基面牢固、结实、不起壳，超耐磨地坪漆价格，是水泥面与混凝土底一起浇筑，以砂浆层起壳现象;如果是先捣混凝土后铺砂

浆找平层，则要求砂浆层厚度大于3cm，超耐磨地坪漆厂家，如果是跑车的，则砂浆层要更厚一些，以防止车压后砂浆层脱块，分离、粉碎。

2) 要求水泥层表面不起砂、硬度好。要达此目的是一是水泥质量要好，绿色环氧地坪漆

，二是与砂子的比例要恰当，一般是水泥沙子的比例要恰

当，一般是水泥砂浆层要充分保养好，适时浇水，防止粉化。

3) 表面平坦、无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩等现象。

4) 表面干燥，含水量《6%从时间上看，施工后保养期混凝土是夏季3-4周。或作橡胶垫试验、冬季3-6周，砂浆层夏季2周、

冬季4周。或作橡胶垫试验，即用一块0.5m × 0.5m左右的橡胶板平铺在水泥地上，四周用胶纸封边，四个小时后检查橡胶垫里层是

否有水珠，如无则为表层干燥，可以施工。

5) 地坪表面的PH值应为6.8-8.0。

6) 地面无油、蜡、其它油漆、乳胶漆、泡泡糖残渣。如有，要设法清除。

7) 用2m直尺和楔型尺检查，平整度不大于5mm。

8) 坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的0.2%，并不大于30mm(尺量检查和作泼水试验)。

绿色环氧地坪漆-北京超耐磨地坪漆-盈富地坪工程由河北盈富地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北盈富地坪工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!