

河南合力杭州3-3.5T叉车变速箱输出轴及伞齿/波箱螺旋伞齿轮现货销售

产品名称	河南合力杭州3-3.5T叉车变速箱输出轴及伞齿/波箱螺旋伞齿轮现货销售
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

河南合力杭州3-3.5T叉车变速箱输出轴及伞齿/波箱螺旋伞齿轮现货销售

变速箱常见故障：

（一）效率下降

（1）变矩器部分

1.发动机转速下降，处理方法：提高发动机转速2.油中存在气泡，检查管路密封性及液力油是否变质

3.油温升的过高或过低

（2）变速箱部分

1.磨察片卡死或磨损，检查磨察片是否有胶，不均接触，翘曲2.密封环或O形圈磨拓，检查密封环和槽宽是否磨拓或损伤

（三）油温过高

1.变矩器长时间处在低速比区域工作，变矩器效率很低，或处在失速状态时间过长，应改变这种工作状

况和注意避免上述工作状况。2.在高转速比时，单向离合器卡死，失去控制，应检查排除。3.加油量太少，或系统中产生气泡，应增加油量调整排阀压力。

4油的质量不合格，应更换新油。