

# 广州口罩包边机 口罩包边机 昌启自动化厂家

产品名称	广州口罩包边机 口罩包边机 昌启自动化厂家
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司4
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13798814778 13798814778

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市昌启自动化科技有限公司

无缝包边机原因分析：导致切布料不畅处理方法：检查切刀是否锋利，检查包缝宽度和切刀宽度一致。7 . 故障原因：打线凸轮相位有误原因分析：造成收线不良。处理方法：提前打线会明显改变双线迹的均衡，得到美丽的线迹。七、五线（401）空环不良1 . 故障原因：原因分析：针线缠绕弯针身上时，线环无法出来处理方法：提高弯针高度或放大针与弯针吃势。2 . 故障原因：压脚平面与针板面不平行时。原因分析：导致线环无法被压住脱出 处理方法：从新调整压角与针平行或更换压角。3 . 故障原因：送布牙齿与压脚不平行。原因分析：导致线环无法被压住脱出 处理方法：当送布牙齿露出针板上平面时用一根线检查压角底平面与送布牙齿是否有间隙（四角方向）。4 . 故障原因：主送布牙和辅助高度。原因分析：高度太低导致空环出不来 处理方法：用粗线时辅助牙齿面应低于主送布牙齿面0.8毫米。

无缝包边机又称无缝内衣缝合设备，亦称无缝内衣蕾丝机。主要是通过超声波原理，把超声波技术成功的运用在内衣产品上，通过花输对内衣的周边进行蕾丝切边，韶关口罩包边机，压各式暗纹，或压各式花孔，并能对边缘或不同规则花形孔状进行熔边处理，深圳口罩包边机，熔切边效果柔软、不脱丝，不破口，不损伤，不毛边，不伤内衣材料原有的特性，对皮肤无刺激，符合环保及人体健康，口罩包边机，无压迫感的效果。花边形状随意可变，使其周边平滑具有弹性可准确表达女性的内在感受与外在气质，表现出瞬间的，谦逊的含蓄，内在的雅致，又不失大气的回荡，舒适又不失，更加的呵护，充分体现了内衣的基本设计理念与其产品所展示的基本风格，超声波无缝内衣蕾丝机从而将无缝内衣的特点表达的淋漓尽致。

无痕粘合内衣机广东划算的无缝内衣包边机，能为广大客户服务是我司的荣幸，我司提供的无缝内衣包边机在生产制造中，有专人监管，对每批产品进行严格把关，产品质量可靠。无缝内衣包边机以需求人群为主要销售对象，广州口罩包边机，有很好的。同样将以更优的品质、更满意的服务、更合理的价格回馈广大客户。多年来，我公司以市场为导向，不断开发新无缝内衣包边机，以适应时刻变化的市场和广大用户的需要。生产的产品主要以批发;零售;直销;;实体店销售;网上销售面向供应。

广州口罩包边机-口罩包边机-昌启自动化厂家由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司是一家从事“无缝包边机,超声波花边机,无缝飞边机,皮带上胶机/折边机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昌启自动化,昌启无缝设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昌启自动化在服装加工设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事花边机厂家，超声波花边机工厂，服装花边机公司的厂家，欢迎来电咨询。