

阳江口罩包边机 口罩包边机 昌启自动化厂家

产品名称	阳江口罩包边机 口罩包边机 昌启自动化厂家
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司4
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13798814778 13798814778

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市昌启自动化科技有限公司

包边机是会遇见很多问题的，这样对于包边机的使用会造成很多困扰，河源口罩包边机，那么包边机的主要问题是什呢？下面一起来看看吧。

电机空气开关，过电流保护器容量不符或老化；电机的出线电缆破皮；电机的磁回路性能下降，造成电流过大；轴承损坏或者缺油卡涩，产生过负荷跳闸；电机电源有问题或者是断路器老化。创新的发展已成为选成型机的必然趋势。成型机作为我国重要行业，口罩包边机，其需要的技术水平想到高，因此与其相关联的行业比较大，可以说都在关注其发展。

无缝包边机原因分析：导致切布料不畅处理方法：检查切刀是否锋利，检查包缝宽度和切刀宽度一致。7 . 故障原因：打线凸轮相位有误原因分析：造成收线不良。处理方法：提前打线会明显改变双线迹的均衡，得到美丽的线迹。七、五线（401）空环不良1 . 故障原因：原因分析：针线缠绕弯针身上时，线环无法出来处理方法：提高弯针高度或放大针与弯针吃势。2 . 故障原因：压脚平面与针板面不平行时。原因分析：导致线环无法被压住脱出 处理方法：从新调整压角与针平行或更换压角。3 . 故障原因：送布牙齿与压脚不平行。原因分析：导致线环无法被压住脱出 处理方法：当送布牙齿露出针板上平面时用一根线检查压角底平面与送布牙齿是否有间隙（四角方向）。4 . 故障原因：主送布牙和辅助高度。原因分析：高度太低导致空环出不来 处理方法：用粗线时辅助牙齿面应低于主送布牙齿面0.8毫米。

无缝包边机牌子哪家好？

无缝包边机适用服装、圣诞饰品、床上用品、汽车外罩、无纺布袋、皮衣花边、睡衣、内衣、枕套、床被套、雨伞、帐篷、鞋帽制品、一次性无纺布手术衣、口罩、手术帽、等。

无缝包边机主要用于服装内衣的粘合作用，无缝内衣工艺，胶膜可以预涂。热熔胶已被广泛用于贴合制衣上，文胸和内裤。无缝包边机主要是通过超声波原理，把超声波技术成功的运用在产品上，通过花输对内衣的周边进行蕾丝切边，压各式暗纹，或压各式花孔。

阳江口罩包边机-口罩包边机-昌启自动化厂家由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司位于东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昌启自动化在服装加工设备中享有良好的声誉。昌启自动化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昌启自动化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事花边机厂家，超声波花边机工厂，服装花边机公司的厂家，欢迎来电咨询。