

# 樟木头镇中央空调 樟木头镇中央空调加氟 东莞北极制冷设备

产品名称	樟木头镇中央空调 樟木头镇中央空调加氟 东莞北极制冷设备
公司名称	东莞北极制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝二街11号101室
联系电话	13412345478

## 产品详情

如何挑选中央空调：

- 1.确定主机数：首先根据房屋的面积和方向以及是否有大玻璃窗来计算空调所需的制冷量。一般而言，在普通的家庭环境中，实际使用中所需的制冷量通常不是所有房间的制冷量的总和，仅需达到约60%至70%。
- 2.确定室内机和出风口：每个房间或客厅仅需要一个室内机或通风口，如果客厅是大面积的长方形，则可以增加一个室内单元或通风口，大约每12平方米一个。
- 3.确定空调布局：应该选择中央空调主机的位置以进行通风和散热，樟木头镇中央空调移装，这有利于维护和维修，同时，应尽量将其隐藏，以免影响美观的装饰，室内机的位置应与室内装修布局相匹配，根据房屋类型的不同，还可以选择局部侧吊的形式。
- 4.选择合适的价格：家用中央空调的品牌可以根据用户自己的需要选择，例如选择变频和非变频空调，加热和冷却或单一冷却会导致价格差异。

空调器的重新安装的准备工作的准备工作

- 1、在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求：

- (1) 地面或墙体要能承受机体的重量自振动;
- (2) 安装的部位要便于操作、调整与维修;
- (3) 外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活;
- (4) 外机周围不能有可燃性气体泄漏和;
- (5) 外机尽可能安装于背阴地方。

## 2、室内机安装位置应符合以下要求：

- (1) 避免太阳直射在机组上，远离热源;
- (2) 内机的进、出风口处，不应有障碍物。

测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米，大于5米应准备新的连接铜管。测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米，否则会降低空调器的制冷能力，增大压缩机负荷，引起过载保护。

## 五、安装

根据上述的原则确定内、外机位置后，立即安装好内机挂板，待外机与内机挂板安装牢固以后，再把连接管捋平直，查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹，如有裂纹，应重新扩口，否则会漏氟。

检查控制线是否有短路、断路现象，在确定管路、控制线、出水管良好后，把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出，樟木头镇中央空调清洗，避免拉伤;连接好管道与内、外机，樟木头镇中央空调加氟，并接好控制线。

接下来，排除管道和内机中的空气：

- (1) 把连接好的外机接头拧紧(细)，樟木头镇中央空调，用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右
- (2) 听到外机接头(粗)吱吱响声，30秒左右，用扳手拧紧(粗)接头
- (3) 松开(粗)管上截止阀门的阀杆
- (4) 松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空调器排空结束。

用洗涤剂进行检漏，仔细观察每一个接头有无气泡冒出，验明系统确无泄漏后，旋紧阀门保险帽，即可开机试运行。

## 六、运行调试

空调器安装完毕，应铺设独立的空调器使用电源线路，家用分体式空调的电源线一般有 1.5-2(mm)<sup>2</sup> 三股铜芯线。插座为220V、15A规格。

1、故障原因：喇叭口制作不良造成的漏氟：a.喇叭口边沿重叠；b.扩口前切割连接管出现偏斜；c.连接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均匀；d.喇叭口制作尺寸过小或过大；e.内壁有切屑；f.扩口处有毛刺；g.喇叭口有裂口；h.喇叭口内壁划伤处理措施：严格按照扩口工艺要求制作喇叭口，使其喇叭口的表面光滑，周边均匀，避免挤出过小喇叭口造成密封面过小；连接管平直，严禁选用未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口。2、故障原因：室内外连接管接头处未涂冷冻油处理措施：重新修复喇叭口，将冷冻油均匀涂在连接管内外接头处。3、故障原因：喇叭口与截止阀面或内机蒸发器接头处连接前未固定正中，偏移过大，造成紧固不均匀。维修方法：用手首先将喇叭口固定在接头正中位置，同时紧固固定螺帽，保证固定到位。4、故障原因：连接管室外侧未采取固定措施，使其喇叭口固定松动。维修方法：重新修复喇叭口，将其连接管固定牢固。5、故障原因：室内、外连接管路固好后，进行包扎整理或调整管路走向位置，造成喇叭口固定松动。维修方法：重新修复喇叭口并进行紧固。首先，在未紧固喇叭口前将连接管走向调整到位，然后再进行紧固喇叭口。6、故障原因：整机制冷系统有漏点。处理措施：a、仔细检查管路有油污处；b、使用工具如卤素检漏仪，或用海绵将不太浓的肥皂水涂整机制冷系统管路、有焊接点的部位进行检漏，检测条件要求制冷系统充氮或充氟，检漏，依次查出漏点。7、制冷系统检漏要点：a、应使整个制冷系统充内有正常的制冷剂量；b、主要检测的制冷系统部位是：室内、室外机连接管路连接处，室外机工艺口处（顶针部件）每处检漏检查时间不得小于3分钟，特别是外机截止阀、喇叭口、固定用螺帽丝口处，必须使用反光镜观察，此处的检漏为重要，但多被忽视检漏。

樟木头镇中央空调-樟木头镇中央空调加氟-东莞北极制冷设备由东莞北极制冷设备有限公司提供。“空调维修,空调保养,空调加氟”选择东莞北极制冷设备有限公司，公司位于：广东省东莞市黄江镇社贝二街11号101室，多年来，东莞北极制冷设备坚持为客户提供好的服务，联系人：弓先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东莞北极制冷设备期待成为您的长期合作伙伴！