

# 高速树脂砂轮片 协诚砂轮方钢管切割 义乌树脂砂轮片

产品名称	高速树脂砂轮片 协诚砂轮方钢管切割 义乌树脂砂轮片
公司名称	永康市协诚砂轮有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市唐先镇大后工业区协诚砂轮有限公司
联系电话	15024584781 15024584781

## 产品详情

永康市协诚砂轮磨料有限公司是专注生产纤维增强树脂薄片砂轮和钹型砂轮的企业。

树脂砂轮片与您分享砂轮切割片使用的着色剂种类。

- 1、氧化铁红，简称铁红，俗称苏丹，是一种廉价的红色着色剂，遮盖力和着色力都很大。具有优良的耐光、耐高温性能，并耐大气影响、耐污浊气体、耐一切碱类。由于制法、工艺条件的不同，造成结构晶体状态和成分的差异，砂轮切割片产品色光差别较大，使用时应予以注意。
- 2、氧化铬绿，简称铬绿，砂轮切割片厂家介绍颜色可从亮绿色至深绿色。耐高温、耐光性、耐各种化学溶剂。
- 3、氧化铁黑，简称铁黑，黑色粉末，高速树脂砂轮片，是氧化铁与氧化亚铁的加成物。砂轮切割片厂家认为其具有饱和的蓝光黑色，遮盖力非常高，着色力很大，但不及炭黑。对阳光和大气的的作用稳定，耐一切碱类，但能溶于酸。
- 4、炭黑，轻松而极细的黑色粉末状物质，主要成分是元素碳，含有少量氧、氢、硫等。不溶于各种溶剂
- 5、二氧化钛，俗名钛白或钛，义乌树脂砂轮片，白色粉末，是白色颜料中着色力给常强的，砂轮切割片厂家认为其有优良的遮盖力和着色牢度，有良好的光稳定性，无毒。

永康市协诚砂轮磨料有限公司是专注生产纤维增强树脂薄片砂轮和钹型砂轮的企业。

树脂砂轮片与您分享树脂切割片应该如何保存？

首先，树脂切割片在搬运时要轻拿轻放，注意防止碰撞整裂；

第二，树脂切割片必须放在阴凉干燥的地方，应注意防潮、防冻、防变形；

第三，树脂切割片也有使用寿命。当储存时间超过一年时，需要对树脂切割片进行安装检查，确认合格后才能继续使用；

使用树脂切割片时，只允许单片安装使用，禁止使用两片或两片以上。使用速度不得超过树脂切割片商规定的工作线速度。确认树脂切割片合格后，使用时要慢慢用力，不要一下子用力过猛，否则容易停止转动、卡住、打碎切割片。如果已经卡住，应立即提起树脂切割片，以免树脂切割片被卡住或烧坏；

永康市协诚砂轮磨料有限公司是专注生产纤维增强树脂薄片砂轮和钹型砂轮的企业。

树脂砂轮片与您分享造成切割片软片的2大主要原因

1，树脂金刚石砂轮片，温度：硬化温度低，或过高主要时在水温和湿度突然大幅变化，加上原材料同时出现相关技术指标的波动达到切割片软片需要的条件，这时如果硬化曲线还是与以前一样的话，砂轮片树脂，软片就会产生。

2，出炉或温差太大，特别是对于大直径砂轮。树脂切割砂轮膜实际上是一种变形形式。其次出厂的环境很重要要是硬化炉窑的排除硬化潮湿气氛有问题，硬化炉无论是箱式炉还是隧道窑，没有考虑进气和排气那么也会导致树脂切割片软化。

高速树脂砂轮片-协诚砂轮方钢管切割-义乌树脂砂轮片由永康市协诚砂轮有限公司提供。永康市协诚砂轮有限公司为客户提供“砂轮片、切割片”等业务，公司拥有“协诚砂轮”等品牌，专注于磨具、磨料等行业。，在永康市唐先镇大后工业区协诚砂轮有限公司的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：胡。