

溴化锂直燃机中央空调捡漏 东壹制冷清洗公司

产品名称	溴化锂直燃机中央空调捡漏 东壹制冷清洗公司
公司名称	天津东壹制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨崔公路26号
联系电话	13920212039 13920212039

产品详情

起动运转时，发生器液面波动，偏低或偏高；吸收器液面随之而偏高或偏低（有时产生汽蚀）原因：1.溶液调节阀开度不当，使溶液循环量偏小或偏大?2.加热蒸汽压力不当，偏高或偏低3.冷却水温低或高时，水量偏大或偏小4.机器内有不凝性气体，真空度未达到要求；排除方法：1.调整送往高、低压发生器的溶液循环量?2.调整加热蒸汽的压力?3.调整冷却水温或水量4.起动真空泵，排除不凝性气体，使之达到真空度要求；

液位电极棒：

分布位置：高温再生器，分别为E1（高液位）、E2（中间液位）、E3（低液位）。

保养重要性：机组内溶液中含有的杂质如附着在电极棒上，电极棒不能相互之间通过液体导电，将导致溶液泵变频器指令泵体不作，溶液将进入蒸发器，引发机组不制冷等一系列故障。

保养的方式：机组充入氮气 平压 抽取电极棒 清除异物 密封环涂抹硅脂 安装 检查电极棒在高温处的连线是否炭化 处理导线端子氧化层。

冷量低于设计值排除方法：

调节送往发生器的溶液循环量，满足工况要求；测得真空泵的抽气性能，并排除故障；调节蒸汽压力；运转真空泵并排除泄漏；清除传热管内的污垢与杂质；冲洗喷淋管喷嘴；排除结晶；测量泵的电流，溴化锂直燃机中央空调捡漏，注意运转声音，检查故障，并予以排除；添加能量增强剂；测定冷剂水的相对密度，超过1.04时进行再生；天假适量的冷剂水和溶液；检修阻汽排水器；适当加大冷却水量或冷媒水量；检车冷却水系统，降低冷却水温；

溴化锂直燃机中央空调捡漏-东壹制冷清洗公司(图)由天津东壹制冷科技有限公司提供。溴化锂直燃机中央空调捡漏-东壹制冷清洗公司(图)是天津东壹制冷科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：沈经理。同时本公司还是从事天津螺杆式制冷机组清洗，天津螺杆式制冷机组维修，天津螺杆式制冷机组保养的服务商，欢迎来电咨询。