

# 芒市大型破碎机 大型破碎机供应 昆明科工矿山机械设备

产品名称	芒市大型破碎机 大型破碎机供应 昆明科工矿山机械设备
公司名称	昆明科工矿山机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处小板社区居民委员会昆洛路767号
联系电话	13888616976 13888616976

## 产品详情

3、颚式破碎机破碎后物料的细度：细度要求高，即要求破碎机出来的物料越细，则破碎能力越小。这方面要具体的要求而定，如无特殊要求，一般的将物料的细度设为中细即可。4、物料的粘度：即物料的粘度越大，越容易粘附。粘度大的物料在颚式破碎机内会粘附在破碎腔的内壁，如不能及时进行清理，将影响颚式破碎机的工作效率，严重时还可能影响颚式破碎机的正常工作。因此，在选择物料的时候，一定要注意物料的粘度不易太大。5、物料的湿度：即物料中含的水分较大时，大型破碎机哪家价格低，物料在颚式破碎机内容易粘附，也容易在下料输送过程中造成堵塞，造成制沙能力减小。

(二) 起动1、经检查、证明机器与传动部分情况正常，始可起动。2、本机只能在无负荷情况下起动。3、起动后，若发现有不正常的情况时，应立即停车，待查明原因排除隐患，方可再次起动。(三) 维护和使用1、破碎机正常运转后，方可投料。2、待破碎材料应均匀地加入破碎腔内，并应避免侧面加料，芒市大型破碎机，防止负荷突变或单边突增。3、在正常工作情况下，轴承的温升不应超过35℃，高温不得超过70℃，否则应立即停车，查明原因加以消除。

颚式破碎机在运行过程中承受力矩或振动较大，常会造成传动系统故障，大型破碎机厂家，常见的有：皮带轮与轴头部位产生间隙造成的轴头与轮毂磨损，偏心轴受力造成的轴承位磨损等。出现上述问题后传统维修方法是将轮毂扩孔，补焊或刷镀后机加工修复为主，但两者均存在一定弊端：补焊高温产生的热应力无法完全消除，易造成材质损伤，大型破碎机供应，导致部件出现弯曲或断裂；而电刷镀受涂层厚度限制，容易剥落，且以上两种方法都是用金属修复金属，无法改变“硬对硬”的配合关系，在各力综合作用下，仍会造成再次磨损。

芒市大型破碎机-大型破碎机供应-昆明科工矿山机械设备由昆明科工矿山机械设备有限公司提供。行路

致远，砥砺前行。昆明科工矿山机械设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!