

# 鹤壁西门子直流调速装置故障报警A037维修

产品名称	鹤壁西门子直流调速装置故障报警A037维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

西门子伺服驱动器V80、V90

故障报警F749：

默认有两个DI点 DI3,DI4 CWL

CCWL是限位开关，应该是这两个线没接。如果不想接的话也可以把P29300改成6

强制它然后就没7491的报警了。故障报警:

F7995：电机识别失败 反应：OFF2 应答：立即 原因:对于增量电机，需要在 SON

信号时识别极位置。若电机已处于运行状态（即通过外力），则位置识别可能失败。处理方法:在 SON

信号之前停止电机。

河南远晟电气设备有限公司从事西门子数控系统各类电气电路故障，公司具有多年维修经验，技术实力雄厚，自主搭建了西门子全系列测试平台，可对各模块进行上机测试；

故障报警修复包括：700025缺少轴使能，西门子802驱动报警A007故障维修，，西门子机床系统维修，垂直型全数控键盘，6FC5303-0DM13-1AA0维修，水平型全数控键盘，西门子驱动器.功率模块/主轴模块/系统报E-A608,E-A607,E-B504,E-B507,789,E-A508,E-A599,E-A028,E-A831,E-A029,E-A501,E-A039,E-A034,E-A797，E-A504故障维修，E-A505,E-A814，E-R613，E-A507维修，E-A508维修，西门子6SN1123功率模块维修

，西门子S120伺服变频器维修，西门子6SL3120伺服模块维修，接地故障，过流，超压，欠压，超温度，过载，短路，RDY灯闪烁，亮红灯，报警，无输出，伺服电机不转，通讯故障，无显示，链接不上，时好时坏，链接插头坏，模块炸，板子烧，变压器坏，继电器烧，电容坏，IGBT坏，伺服驱动器报故障维修，西门子数控系统维修，西门子伺服电机维修。

703代码含义：无效的电流控制器循环原因：在P1000中一个非法的值被输入排除：在P1000中输入一个有效值对于P1000可允许的值对于单轴安置或输入速度起始点应为2(62.5us)在每次操作模式中应为4(125us)确认：电源启动响应停止：停止I(SRM,SLM),停止I(ARM)西门子伺服驱动器维修方法：西门子伺服驱动器维修，功率模块维修，伺服控制器维修，运行当中突然伺服电机不转维修，西门子模块跳闸短路维修，无输出维修，电路板冒烟维修，驱动器工作不稳定时而正常时而坏维修，西门子802D数控系统报接地故障维修，230021功率模块接地故障维修，西门子802DSL维修，西门子840D维修，西门子数控系统维修，伺服电机维修，抱闸打不开维修，刹车卡死维修，编码器坏维修。