

周口西门子驱动器故障F7900

产品名称	周口西门子驱动器故障F7900
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

西门子变频器G120故障报警f7900的原因是：电机堵转，基本的意思就是变频器测量发现其实际来转速比设定的转速低很多，具体差值就是P2175和延时P2177。报警原因：

- 1、负载过重或负载卡死。
 - 2、抱闸没有打开。
 - 3、转矩/电流限幅设置过小。
 - 4、电机启动的时候，电机轴在自由旋转。
 - 5、加速时间设置太短。
 - 6、变频器过热。
- 3、如果没有编码器，排查一下电机线路情况，另外就是是否存在可能偶尔有过载运行，比如设备卡了一下导致报警。如果方便可以看看比如通过报警触发，记录一下报警时的设定速度，实际速度和电流转矩啥的，有助于排查原因