

树脂防腐板 UPVC板材 不生锈30年以上 树脂防腐板

产品名称	树脂防腐板 UPVC板材 不生锈30年以上 树脂防腐板
公司名称	大连凡美化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处
联系电话	18504287719 18504287719

产品详情

食品车间安心之选。凡美耐腐洁净板

食品车间安心之选。凡美耐腐洁净板，是针对各类食品车间环境研发的一款健康、安全、洁净的内墙装饰防腐板。本产品可替代食品行业以往采用的瓷砖、彩钢板、PVC扣板等装饰材料。产品适用室内装饰部位：吊顶，树脂防腐板 UPVC板材，隔墙，内墙。产品一是款防腐、装饰、防护三合一功能的UPVC板。产品质轻易安装。防腐洁净，无毒无味。使用安全卫生。

二、车间出现冷凝水的几个主要原因树脂防腐板

1、车间设计不良

通风和天花板设计不良是生产企业车间天花板产生冷凝水的首要原因。目前我国国家标准或设计规范中，对食品建筑通风和天花板设计没有做出较为详细的论述，设计人员在食品加工车间设计中，只能以普通厂房与民用建筑的设计经验来探索。

再者，设计中未对食品生产的建筑进行特别的具体分析，树脂防腐板，对其生产工艺、生产流程、生产环境等了解不充分，设计的车间室内不能处于正压状态，天花板跟普通厂房一样采用平顶式，造成余热、余湿滞留在车间内，在天花板上大量凝结，得不到有效收集而无规则滴流，影响到生产车间的卫生条件、环境条件及操作条件，树脂防腐板耐强酸碱板，进而影响到食品本身的卫生。

2、对蒸汽未及时处理，对其他工序未加以有效阻隔

在食品热加工工序一般需要提供连续充足的蒸汽，出口UPVC树脂防腐板，如果对热加工产生的大量

蒸汽未及时有效地进行处理，这时在车间内往往容易形成高温、高湿的环境。

由于空气冷凝的作用，车间天花板上会有大量冷凝水滴形成。同时对加工器具的清洗消毒操作中往往采用热水，也会产生蒸汽。

因此对于高温、高湿区域与非高温、高湿区域必须采取有效的分隔，以放置冷热空气不必要的对流而引起结露。

3、车间的清洗方式及清洗顺序不当

在加工生产前或加工中，会对车间生产设备、设施、地面、墙面和天花板进行清洗。有部分企业使用高压水枪作业，在冲洗加工设备或地面和墙面时，会造成二次污染，使车间天花板成为污垢藏身之所。此外，在天花板清洗之后，如果不将天花板残留的积水清除干净，也会造成冷凝水凝结隐患。

我们可以肯定，如果车间的冷凝水一年四季都有的话，很难说是由车间内外冷热不均原因导致的。

比如，车间温度一般较低(加热工序除外)，因此在外界气温低的秋冬季节应该不会产生较大的温度差，也就不会发生冷凝水。

所以，要从源头解决。

现在大家对于屋面板防火要求是非常的高的，特别对于一些品保存车间，这些车间的屋面板阻燃等级都是有很大的要求的。因为这些品发生灾难都是大灾难，因此我们大家特别的注重这些产品防火的安全性，所以防腐板的出现不仅仅帮助人们逐渐的处理了这个疑惑，大连凡美建材在防腐板有着寿命长的优点，因此，凡美建材的防腐板、防腐瓦大受欢迎。

树脂防腐板 UPVC板材-不生锈30年以上-树脂防腐板由大连凡美化学建材有限公司提供。大连凡美化学建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大连凡美——您可信赖的朋友，公司地址：辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处，联系人：滕经理。