

# 净化空调工程设备维修安装服务资质证书 申报

产品名称	净化空调工程设备维修安装服务资质证书 申报
公司名称	深圳远卓信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇同福路53号
联系电话	13922803401

## 产品详情

目前空调、净化场所的回风口及其过滤通常有以下几种常见的形式：种是回风口加一层尼龙网；第二种方式是回风口加一只由多层金属网制成的过滤器；第三种是只有回风口，无任何过滤。没有过滤的方式实践证明是不可取的，不仅无法满足使用功能，而且部分回风口成为小动物及昆虫的通道，也能成为素质低下的工作人员随意丢弃杂物的场所。目前设计对回风过滤的效率是没有具体要求的，国家规范及行业标准也没有相应的规定，因此产品中也仅仅只加一层尼龙过滤网。在常见的风机盘管加新风的半集中式空调系统中，单层尼龙网基本起不到过滤作用。当空气中的颗粒及纤维污染物循环至风机盘管表冷器时，就被凝结水粘着在表冷器上，一部分随水滴入凝水盘上，这些污染物成为细菌附着、繁衍的温床。沉积在表冷器上的灰尘还能降低换热器的效率，使整个空调系统能耗增大，达不到使用效果。部分管理人员发现，空调系统运行一段时间后，在开机时空调吹出的风有难闻的异味，并无法按时将温度调节到设计温度。

经分析，表冷器受污染及换热性能下降是直接原因。而清洗表冷器是极其困难的。多层金属丝网是用很薄的金属板经冲压而成，其表面不光滑且带有很多毛刺，在宾馆、写字楼、医院的病房中由被褥、地毯等产生的纤维状污染物附着在上面是很难清洗的。部分空调场所由于管理不善，员工素质低下，使空调系统在运行中达不到设计要求。有关人员在大连、烟台、青岛的几家大型商场及宾馆对空调系统的运行情况做了系统调查，发现多数空调系统在运行一年后就现出了机组过滤器严重堵塞、机组效率降低的现象，一些维护管理人员为了减轻人工清洁的工作量，竟然将回风口及空调机组的过滤器全部拆掉，造成空气品质恶化，送风口黑渍严重，室内装饰快速老化，人员工作效率降低。部分客房及医院病房由于床上用品及地毯的毛絮污染物较多，风机盘管的表冷器及凝水盘上附着了一层厚厚的杂物，打开检修口后就闻到一股臭气，难怪工作人员反映经常出现头晕、恶心的症状。