

# 马赛克自动磨圆机厂家 奥麦豪机械 白云马赛克自动磨圆机

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 马赛克自动磨圆机厂家 奥麦豪机械<br>白云马赛克自动磨圆机 |
| 公司名称 | 佛山市奥麦豪机械有限公司                   |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇罗村务庄大丰田路七十号之二         |
| 联系电话 | 13420737879 13420737879        |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市奥麦豪机械有限公司

砂轮架是无心磨床上用来带动砂轮作高速旋转的关键部件，无心磨床是不需要采用工件的轴心而施行磨削的一类磨床。是由磨削砂轮，调整轮和工件支架三个机构构成，其中磨削砂轮实际担任磨削的工作，调整轮控制工件的旋转，白云马赛克自动磨圆机，并使工件发生进刀速度，至于工件支架乃在磨削时支撑工件。因此要求砂轮架具有较高的刚度和回转精度。 佛山市奥麦豪机械有限公司

随着对铁路机车工业投资力度的加大以及石化通用装备、重型冶金机械等装备需求的加大，必将推动大型数控机床的发展，而对于数控磨床，其内孔直径超过500mm的工件由于工件重量过重，对工件主轴及中心托架的刚性提出了很高的要求，卧式磨床显然已不再合适，而内圆磨床仅需一定的夹紧力，马赛克自动磨圆机厂家，就可将工件正确定位，避免了工件过重引起的各种缺陷，马赛克自动磨圆机公司，使得工件较卧式磨削更容易达到所需尺寸精度和表面粗糙度。

石材机械是行业中广泛使用的设备，马赛克自动磨圆机多少钱，深受客户青睐喜爱。机械装配是一项非常重要的事项，对于生产的影响是非常巨大的。今天我们就为您说明一下石材机械装配中的注意事项。

- 1、做好零件的清理和清洗工作。清理工作包括去除残留的铸造型砂、铁锈、切屑等。特别是一些重要的零部件，例如龙门大切机、内腔应涂防锈漆。零件上的油污、铁锈或附着的切屑可用柴油、煤油或汽油作为洗涤剂进行清洗，然后用压缩空气吹干。
- 2、相配表面在配合或连接前，一般都需加润滑剂。尤其是主轴箱部件中的轴承

部位，升降机构的丝杆螺母部位。

3、相配零件的配合尺寸要准确，装配时对配合尺寸应进行复检或抽检。例如：主轴的轴颈与轴承配合部位，主轴箱与轴承配合的孔及其中心距。

马赛克自动磨圆机厂家-奥麦豪机械-白云马赛克自动磨圆机由佛山市奥麦豪机械有限公司提供。佛山市奥麦豪机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奥麦豪机械——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区狮山镇罗村务庄大丰田路七十号之二，联系人：冯强春。