

博莱特空压机保养 原厂配件「明码标价」

产品名称	博莱特空压机保养 原厂配件「明码标价」
公司名称	安徽宝特节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区花园大道17号互联网产业园12号楼1层
联系电话	17333296579 17333296579

产品详情

博莱特空压机公司介绍

博莱特空压机专注于螺杆式空气压缩机的设计、生产和销售，于2006年被阿特拉斯全资收购。目前拥有3条冷干机线和4条压缩机生产线，产品涵盖4.0kW至560kW满足不同客户的用气需求。

博莱特空压机保养价格

空压机保养价格需要确定您的空压机大小（即、多少功率），空压机功率大小不同，所需要用到的润滑油量、空滤、油分芯、油滤大小不同价格也有所差别（如、7.5KW价格一般在500~700元不等）。空压机保养的费用还和您保养内容有关例如首保（500小时）只需要更换空滤、油滤以及润滑油，价格相对更低。具体价格请电话咨询！

防止博莱特空压机过热影响

- 1、如果温控阀出现故障空压机就会发生过热现象。建议准备一个备用温控阀，避免空压机过热导致停机。备用阀还可用于检查当前阀是否处于良好的工作状态或者是否需要更换。
- 2、除了注意空压机周围的环境和温度、压缩机的机油以外，还需要注意压缩机的排气是否正常。如果通风口堵塞压缩机经过长时间工作以后会出现过热的现象。在安装过程中，需要确保压缩机放置在合适的位置，并定期清洁压缩机的通风口。
- 3、空压机机油不足也是一个常见的导致空压机过热的原因。我们需要定期检查机油油位并且定期更换压缩机机油。如果不添加或更换机油，机油可能会变质，导致主机有过多的摩擦，不仅会导致空压机过热，甚至会损坏空压机。
- 4、空气压缩机过热常见原因是设备周围的温度和环境。比如：炎热的夏天，您的空压机是否就放置于窗户边？您的空压机旁是否有其它过热的设备？空压机设备是否放置于温度很高的封闭房间。以上这些都是会引起空压机过热但是可预防的问题。为了防止空压机出现过热现象，要确保空压机周围的环境温度

不能过高。尤其是炎炎夏日，更要注意防止环境温度过高或阳光直射。