

# 江西控制柜除湿器 聚信 控制柜除湿器厂家

产品名称	江西控制柜除湿器 聚信 控制柜除湿器厂家
公司名称	湖南聚信工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2404室
联系电话	15675395512 15675395512

## 产品详情

### 10kV配电线路常见故障

电线作为电能的传输工具，是不可或缺的重要部分。10kv配电线路出现故障主要有这几点：

短路故障。短路故障在10kV配电线路发生的概率很高，其主要诱发因素有三种，一是自然因素的影响，10kV线路属于架空线路，控制柜除湿器工厂，一般出现在人迹罕至的山林或者旷野地区，容易受到自然因素的影响，如雷击、狂风、暴雨等，出现线路断裂或者绝缘击穿等问题，引发短路故障；二是鸟害的影响，一些鸟类喜欢停留在电线上，或者将巢穴建在配电线路密集的区域，可能导致配电线路的相间短路问题，引发跳闸断电；三是外力破坏，主要是指人类活动造成的破坏，例如，车辆在行驶过程中撞倒电线杆，或者挂断电线；树木砍伐过程中缺乏保护措施，导致树枝或者竖杆碰断电线等，都会引发短路故障。

电气装备、用具以及非带电金属部件的维护接地支线敷设应符合下列规定：连接紧密、牢固，维护接地线截面选用正确，需防腐的部份涂漆均匀无遗漏。路线走向公道，色标准确，涂刷后不污染装备以及建筑物。检查配电柜“5防”连锁，功能齐全可靠。大概流程是 电器元件的安装位置与设计图纸符合，且安装牢固靠得住；聚信工业技术 - 电柜，高低压开关柜等智能除湿装置供应商。应用环境：变电站、电力箱体、高速项目、管廊项目、地铁项目、配电项目、机柜防潮、配网改造、电网商城、国网平台、南网平台

电线作为电能的传输工具，是不可或缺的重要部分。10kv配电线路出现故障主要有这几点

## 设备本身出现的故障

由于10KV线路直接面向广大的用户，它的覆盖范围广，运行线路复杂，控制柜除湿器定制，分支多，控制柜除湿器厂家，线径长，一些线路长期未经过改造，线路走廊清障不够，江西控制柜除湿器，再加上季节交替，与其相关的设备线路老化情况严重等种种原因引起的设备本身出现故障，也会引发10KV线路运行障碍。另外，一些用户的电房残旧存在安全隐患，设备落后，缺乏专人的日常管理与维护，在设备发生故障时都容易引起用户所在10KV电力线路跳闸。

江西控制柜除湿器-聚信-控制柜除湿器厂家由湖南聚信工业技术有限公司提供。“ 机柜除湿装置、开关柜除湿器、工业除湿装置、冷凝除湿装置 ” 选择湖南聚信工业技术有限公司，公司位于：湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2404室，多年来，聚信坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。聚信期待成为您的长期合作伙伴！