

全自动磨圆机公司 奥麦豪机械 天河全自动磨圆机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 全自动磨圆机公司 奥麦豪机械 天河全自动磨圆机 |
| 公司名称 | 佛山市奥麦豪机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇罗村务庄大丰田路七十号之二 |
| 联系电话 | 13420737879 13420737879 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市奥麦豪机械有限公司

石材机械是行业中广泛使用的设备，深受客户青睐喜爱。机械装配是一项非常重要的事项，对于生产的影响是非常巨大的。今天我们就为您说明一下石材机械装配中的注意事项。

- 1、做好零件的清理和清洗工作。清理工作包括去除残留的铸造型砂、铁锈、切屑等。特别是一些重要的零部件，例如龙门大切机、内腔应涂防锈漆。零件上的油污、铁锈或附着的切屑可用柴油、煤油或汽油作为洗涤液进行清洗，然后用压缩空气吹干。
- 2、相配表面在配合或连接前，一般都需加润滑剂。尤其是主轴箱部件中的轴承部位，升降机构的丝杆螺母部位。
- 3、相配零件的配合尺寸要准确，全自动磨圆机报价，装配时对配合尺寸应进行复检或抽检。例如：主轴的轴颈与轴承配合部位，主轴箱与轴承配合的孔及其中心距。

切割玻璃时，经常会出现爆边现象而影响切割质量.玻璃在切割时产生爆边的原因主要有以下三个方面.

- 1) 检查切割机刀头是否损坏，如损坏或者刀轮损坏需要更换新刀头与刀架.

2) 检查玻璃切割机气动刀盒压力是否过大，全自动磨圆机公司，压力过大容易切出来玻璃锯齿型，而且容易把玻璃压碎.

3) 玻璃本身质量问题，比如应力不匀等.

4) 检查切割煤油是否没有了.

数控内外圆磨床是按加工要求预先编制程序，由控制系统发出数值信息指令进行加工，天河全自动磨圆机，主要用于磨削圆柱形和圆锥形外表面的磨床。一般具有通用化、模块化程度高，高精度、高刚性、高效率及高适应性等特点。

根据数控内外圆磨床类型的不同，适用于汽车、摩托车、空压机、轴承、航空、航天等行业相关零件的批量加工。数控内外圆磨床功能特点：是由床身、工作台、砂轮架、头架、尾架等部件组成。

全自动磨圆机公司-奥麦豪机械(在线咨询)-天河全自动磨圆机由佛山市奥麦豪机械有限公司提供。佛山市奥麦豪机械有限公司是广东佛山,机械加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在奥麦豪机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创奥麦豪机械更加美好的未来。