

# 荥阳西门子伺服驱动器V90故障报警代码F7412

产品名称	荥阳西门子伺服驱动器V90故障报警代码F7412
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

河南远晟电气设备有限公司提供西门子数控系统：802C、802D、802DSL、802S、810D、810T、810N、810M、840C、840D、840DSL、828D、808D各类电气电路故障维修，公司维修经验丰富，技术实力雄厚，具有先的维修测试平台，快速可靠检测维修故障，维修完成后，上机测试无问题交付给客户，避免重复维修，节省客户资金与时间，西门子数控系统NCU，CCU，PCU50、PCU20、PCU70，MMC，MCP、HHU、HT6，各种操作面板，机床电源模块，6SN1123、6SN1124功率单元、各种控制轴卡，编码器、伺服驱动，伺服电机各类电气电路故障故障，快速精确维修；保障及时性与修复率。

## 西门子V90伺服驱动器故障报警代码F7452维修故障原因与处理方法

故障:

F7452：跟随误差过大

反应：OFF1

应答：立即

原因:

位置设定值和位置实际值的差值（随误差动态模式）大于公差（p2546）。

p2546 的值过小。

位置环增益过小。

超出驱动的扭矩或加速能力。

位置测量系统出错。

位置控制方向不对。

机械装置卡死。

运行速度过高或位置设定值差值过大。