

内蒙古自治区制氮机厂家维修检修2022已升级(售后服务/动态性)

产品名称	内蒙古自治区制氮机厂家维修检修2022已升级(售后服务/动态性)
公司名称	苏州沃拓机械科技有限公司
价格	9850.00/台
规格参数	沃拓:899 FD-39N:300 苏州:定制维修方案协议
公司地址	苏州相城区望亭镇
联系电话	0512-66166417 15298895023

产品详情

制氮设备维护保养生产厂家服务项目内容：检修国内、进口制氮设备检修及维护保养；制氮设备常见故障免费咨询及清除；供货全国各地各生产厂家制氮设备零配件；活性氧化铝当场拆换加上及设施调节；提升活性氧化铝卡紧设备，处理碳分子筛脱层问题；制氮设备管路气动阀门的拆换、清理、阀门密封件的替换及检验；PLC计算机自动控制系统程序编写及拆换；除氧金属催化剂、除氢催化剂的当场拆换及活性；提纯机器设备全自动加氢裂化系统软件的制定及安装；机器设备小供气量更新改造空气量整机当场更新改造。

1.制氮设备应用6-8年，活性氧化铝衰老，吸附实际效果比较严重降低，纯净度不合格。

2.制氮设备零配件过滤芯及活性炭未准时维护保养拆换。

3.制氮设备提纯（载碳型氢气提纯机器设备）3093碳脱氧剂除氧实际效果降低

制氮设备维护保养详尽计划方案方式

以上问题通过我公司技术人员当场检验获知，并与该石油化工厂责任人沟通交流商议制氮设备维护保养计划方案，商议结果顾客十分认同。

解决方法：1.拆换全新升级制氮设备活性氧化铝原材料，修复制氮设备普氮纯净度。

2.制氮设备空气过滤一部分对滤芯和活性炭一部分开展拆换，确保空气质量指数，促使制氮设备*好的运作。

3.制氮设备提纯除氧一部分开展管路清理和3093碳脱氧剂拆换，确保提纯一部分做到*高指标值

4.拆换原材料流程中对制氮设备内部构造开展检测并拆换过虑，垫圈等构件。

工程施工详细信息：1.原材料提前准备并运送至本厂当场应用点。

2.工作人员提前准备：我公司派一名技术人员达到当场

3.专用工具提前准备

4.开展工程施工

检修结束，制氮设备纯净度指标值已修复，机器设备进到正常的运作，顾客十分令人满意。

常见故障状况:

在其中一塔排气管不

缘故:

1.节流阀漏汽

2.反吹风阀打开过大

解决:

1.拆换节流阀或内密封环

2.调整反吹风阀打开量

二：制氮设备维护保养详尽计划方案方式

纯净度降低

1. 吸附工作压力过高(>0.8Mpa)
2. 吸附工作压力过低(<0.6Mpa)
3. 吸附工作压力不稳定
4. 气动阀门含水量剩余油太多
5. 进气口过多使工作压力升高过快
6. 排气一部分插口漏汽
7. 活性氧化铝中毒症状无效或脱层

1. 降低进气口工作压力
2. 增加进气口工作压力
3. 进风口加个储存罐
4. 通道前改装油气分离器
5. 调整通道调节阀门，降低进供气量。
6. 取出再次压接
7. 拆换活性氧化铝

氮气机不工作中

1.指示灯没亮。

2.电源线插头或电源插座没电。

1.查验熔断丝是不是正常的（商业保险的地方在电源插头与氮气机电源插座的下方）。用一字螺丝刀轻轻地向外一挑就可把商业保险取下。有两个商业保险，一个在用一个预留，必需时拆换。

2. 查验电源插头或电源插座是不是有电。

四：

工作压力升高迟缓。

1.进供气量不够。

2.插口漏汽比较严重。

3.节流阀漏汽或阻塞。

1.增加进气口总流量。

2.取出再次压接。

3.查验清除节流阀。

五：

一塔工作压力一直为零。

1.计算机控制板不工作中。

2. 闸阀不工作中，很有可能磁铁线圈烧毁或阀心卡住。

3. 可能是气压表坏。

1. 查验并调节。

2. 用铁制品轻碰一下，查验真空电磁阀一头的拧紧螺钉是否有磁吸附力。如证实电磁线圈已坏，可能是阀心萎缩。关闭程序，开启自力式调节阀，取下自力式调节阀，用洁净软抹布轻拭阀心及阀核心的尘土，随后再从新装好。如电磁线圈烧毁则拆换电磁线圈。

3. 查验拆换气压表。

长期性运营各**变压吸附的制氮设备的维护保养，给予设备维护管理，技术性和调节等工作中。

我企业能处理活性氧化铝制氮设备碳分子筛脱层、闸阀漏汽、各元器件常见故障状况。给予**活性氧化铝、气动调节阀、金属催化剂