

昌启自动化 中山无缝热压包边机 无缝热压包边机

产品名称	昌启自动化 中山无缝热压包边机 无缝热压包边机
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司4
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13798814778 13798814778

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市昌启自动化科技有限公司

无缝热压包边机找哪家好？

无缝热压包边机主要用于服装内衣的粘合作用，无缝内衣工艺的有限公司！胶膜可以预涂，无缝热压包边机报价，生产效。热熔胶已被广泛用于贴合制衣上，特别是文胸和内裤。

找无缝热压包边机就选东莞市厚街启昌鞋机厂，压胶机，无缝包边机生产厂家！

产品特点

- 1、不硬化;焊接牢固，(对人体皮肤没有任何的损伤或副作用)
- 2、通过超声波的原理对服饰吊带、内衣吊带、工艺带进行焊接，被焊接的地方不烧焦
- 3、不会冒烟、同时不损伤丝带原有的特性.(如：丝带的弹性及柔性)

东莞市昌启自动化有限公司无缝热压包边机适用范围：用于各种鞋类，服装无缝包边/封边工序

适用产品：鞋子（运动鞋）、背包、无缝运动服。口罩、手套、拖鞋的包边工艺（真皮要看材料是否耐高温，东莞无缝热压包边机，耐高温的才能做）

- 1.无缝运动鞋后跟包边/双包
- 2.无缝运动鞋鞋帽（舌）包边/贴条
- 3.无缝运动鞋鞋面贴条/双面贴条
- 4.冲锋衣，户外服装包边/折边
- 5.单车服包边/折边
- 6.运动衣贴条
- 7.无缝鞋面贴布条，包边
- 8.新型口罩

缝纫用包边机有几种？

一、三线辫子线出线不爽：1.故障原因：三线辫子线绕在针板小舌头上，中山无缝热压包边机，不滑出来，也会造成断线原因分析：01、这种故障主要是针板小舌头有毛刺或小舌头上有线痕，将辫子线挡住。02，这些毛刺和线痕的产生来源主要是机针和上下弯针的失准，将针板小舌头打毛的。处理方法：将针板小舌头进行修光（但不能修成倒锥形），无缝热压包边机，然后用绿油在抛车上抛光。严重的更换针板2.故障原因：辫子线出线不爽，或是线迹不清晰，有紧有松，歪斜不一。原因分析：这种故障主要是输线装置量没有调节好，线的压力有松有紧，输线量有多有少。处理方法：将三根线的出线时间基本调在同一时间内出线。或将机针线的压力减弱些。二、左弯针线断线1.故障原因：穿线不正确原因分析：左弯针挑线与缝线张力不同步 处理方法：按穿线图进行正确穿线2.故障原因：针板小舌有擦痕原因分析：由于擦痕所致，左弯针的滑动不平稳。处理方法：用金刚石砂纸进行抛光3.故障原因：左弯针上的过线槽被擦伤原因分析：缝线被擦痕所阻，滑动不流畅。处理方法：调换新的左弯针。4.故障原因：左弯

昌启自动化(图)-中山无缝热压包边机-无缝热压包边机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。“无缝包边机,超声波花边机,无缝飞边机,皮带上胶机/折边机”选择东莞市昌启自动化科技有限公司，公司位于：东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号，多年来，昌启自动化坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昌启自动化期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事花边机厂家，超声波花边机工厂，服装花边机公司的厂家，欢迎来电咨询。