

珠海保鲜冷库 德宝专注制冷设备安装 地下保鲜冷库

产品名称	珠海保鲜冷库 德宝专注制冷设备安装 地下保鲜冷库
公司名称	深圳市德宝制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区东门街道人民北路2192号宿舍楼102号
联系电话	18925267191 18925267191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市德宝制冷设备有限公司

冷库设施安全要求:

- 1.冷库用运输工具应符合相关标准要求。
- 2.库房内应合理分区并设置相关标识，便于库房内的货物贮存、运输和管理。
- 3.库房内应设应急照明、开启门锁及报警装置，可自救或报警求救。
- 4.库房内的货架应有足够的强度和刚性。
- 5.冷库门四周应设防撞护栏，地下保鲜冷库，并有醒目的标识。
- 6.装配式冷库应设平衡窗。

德宝制冷凭借制冷技术实力，强大的营销网络和完善的售后服务体系，在制冷行业迅速崛起；在大中型冷库工程、保鲜库、速冻库、医药生物冷库市场中占据了一定的市场份额。制冷设备均通过ISO9001质量体系认证，拥有GC2、机电安装分包三级、安全生产许可证、空调制冷C类二级资质等多项资质认证。

库门的材料也有多种：木材 聚苯板 挤塑板 聚氨酯 以及其他保温材料，他们的性价不同，以聚氨酯的门子保温系数高，而价格也较贵。面板也可以采用不锈钢，铁，和铝板等。

现在，冷库门的生产方法一般有两种：一种是将聚氨脂泡沫喷射到预先制好的框架内，一种是采用隔热板。

制作冷库门时，珠海保鲜冷库，一般采用聚氨脂隔热板，因为它不仅有很大的强度，还有很好的隔热效果。不同的存储温度下所采用的隔热板的厚度如下表所示：

存储类型 存储温度/ 隔热板厚度/mm

冷藏室 0 100

冻藏室 -15 100

速冻室 -30 150

种类有平开门，平移门，对开门，升降门等，有手动，电动之分。

冷库温度下降慢的原因

2、冷库蒸发器表面结霜太厚或积尘过多，传热效果下降

冷库温度下降缓慢的另一重要原因是蒸发器传热效率低，这主要是由于蒸发器表面霜层过厚或积尘过多引起的。由于冷库蒸发器的表面温度大多低于0℃，保鲜冷库建设多少钱一平方，而库房湿度相对较高，空气中的水分极易在蒸发器表面结霜，甚至结冰，影响蒸发器的传热效果。为防止蒸发器的表面霜层过厚，需定期对其进行除霜。

下面介绍两种较简单的除霜方法：

停机融霜。即停止压缩机运转，打开库房门，让库温回升，待霜层自动融化后，蔬菜保鲜冷库建造，再重新启动压缩机。

冲霜。将库房中的货物搬出后，直接用温度较高的自来水冲洗蒸发器排管表面，使霜层溶解或脱落。除了结霜过厚会导致蒸发器传热效果不佳外，蒸发器表面因长期未清扫而积尘过厚，其传热效率也会明显下降。