

角钢数控冲孔机 北京角钢冲孔机 科锐机械液压冲剪机

产品名称	角钢数控冲孔机 北京角钢冲孔机 科锐机械液压冲剪机
公司名称	任县科锐机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边庄
联系电话	13932964318 13932964318

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县科锐机械厂

液压冲剪机介绍

冲剪机是一种非常的机床设备，用来进行剪切金属、金属冲孔等。冲剪机的种类非常多，其中比较常见的是液压冲剪机和联合冲剪机，那么液压冲剪机是什么样的冲剪机呢？可以用来做什么？

液压冲剪机之所以能穿透钢板也得益于它的动力装置，角钢冲孔裁断机，液压产生的大重力，所以说液压冲剪机比普通冲剪机具有更多的优势，在使用中可以更好的完成各种厚钢板剪切、弯折工作。而且工作过程不会产生噪音，品质优越！

冲剪机操作方法和维护方法

一、操作方法

- 1.查看电源的具体情况，观察电压是否稳定，查看漏电保护器、空气开关是否完好。
- 2.打开冲剪机的接线柜，接上线，然后关好柜门。
- 3.通电试机，若没有出现问题。观察急停开关是否打开。
- 4.连接脚踏板开关
- 5.在每次更换模具的时候，应关闭电源
- 6.在工作结束后，应关闭电源，移除电源，进行现场清理。

二、维护方法

- 1.在开机前需要观察机器各部件的练级是否完好，电器接触是否完好。
- 2.在工作前观察冲剪机是否进行润滑，开机进行空机运转，如果没有出现不良现象，方可进行工作。
- 3.不得超载，严禁重建经过淬火的钢材。
- 4.工作人员应穿戴好保护用具和手套，角钢数控冲孔机，严禁传凉鞋和拖鞋。
- 5.需要定期给冲剪机加满油，严禁冲具歪斜。
- 6.在工作是应当注重对手指的保护工作，当板料冲到后压不上板料时，禁止冲剪。
- 7.在机器的拆卸过程中，禁止用力敲打个部件。
- 8.严禁在工作区域堆放大量的其他物品，在进行清扫时必须停车。
- 9.在工作结束后，应当停机、断电，对现场进行清理。
- 10.严格控制冲剪板料的规格，角钢切断冲孔机，超出范围时禁止冲剪。

联合冲剪机寿命延长的方法

设备都是会有应用期限的，那麽愿意让这一设备的应用期限变的比预期的更长某些，或是是愿意让设备没有想像中那麽非常容易毁坏，那麽可以做的是标准的实际操作，也有就是说搞好设备的清除工作中，北京角钢冲孔机，那麽那样的话就能够让设备的使用期提升。那麽针对联合冲剪机或许都是相同的咯。必须每日搞好联合冲剪机的质保也有环境卫生这种工作中，才将会见到这一设备的应用时间比自身愿意的时间长某些。常常查验这一设备的电源开关等地区看是否存有着毁坏的问题。那麽做了这种以后，更重要的一步就是说每日下班了的那时候，对这一联合冲剪机数控车床开展清除，将某些没有用的并不是是残渣清除整洁。只能每步都保证规范，那麽得话才将会让联合冲剪机提升使用寿命。

角钢数控冲孔机-北京角钢冲孔机-科锐机械液压冲剪机(查看)由任县科锐机械厂提供。“冲剪机,角钢冲剪机,槽钢冲剪机,多功能冲剪机,角钢冲孔机”选择任县科锐机械厂，公司位于：河北省邢台市任县邢湾镇边庄，多年来，科锐机械坚持为客户提供好的服务，联系人：段经理。欢迎广大新老客户来电，来函

, 亲临指导, 洽谈业务。科锐机械期待成为您的长期合作伙伴！