

# 燃气燃烧器具安装维修服务企业证书招标投标 停电注意事项

产品名称	燃气燃烧器具安装维修服务企业证书招标投标 停电注意事项
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

## 产品详情

### 伟焱锅炉提示临时停电注意事项

- 1、迅速关闭主蒸汽阀，防止锅筒失水
- 2、关闭电源总开关和天然气阀门
- 3、关闭锅炉连续排污阀门防止锅炉出现其它故障
- 4、关闭除氧气供气阀门
- 5、按正常停炉顺序，检查锅炉燃料、气、水阀门是否符合停炉要求

【广东昊霖企业管理有限公司】

### 燃气燃烧器具安装维修服务企业证书招标投标 停电注意事项

#### 伟焱锅炉提示燃气不足时注意事项

- 1、迅速与天然气调度取得联系，问清事故原因，并采取相应可行的措施
- 2、报告上级有关部门及领导
- 3、随时观察燃烧情况，火焰正常为麦黄色

## 燃气锅炉常见事故、故障原因分析及其处理

### 一、锅炉缺水事故

锅炉的事故很多都是由于缺水受压元件的过热而引发的，常有造成炉胆严重烧塌损毁，锅炉报废等重大事故。

- 1、水位低于低安全水位线，或者根本看不见水位。
- 2、虽有水位，但水位不波动，实际是假水位。
- 3、排烟温度急剧上升。

#### 事故原因分析：

- 1、司炉工责任心不强，过分依赖于自控保护装置，忽视对水位的监

视。锅炉出现假水位时无发现，或擅自离岗位。通常，一台卧式锅壳锅炉，从正常水位线下降到高火界面，只有十多分钟当锅炉房司炉人员离岗十分多钟锅炉房就出现险情。

- 2、锅炉水质不达到国家标准，司炉工未能定期冲洗水位表，浮球筒

体及水连通管道造成汽水连通管因水垢堵塞，浮球筒体内存在沉渣。造成水位表不能真实反映锅筒内的水位，浮球不能下降而失去低水位报警和极限低水位停炉的功能。3、浮球式水银开关调整不合理。其原理是：浮球的机械动作 杠杆

传动 水银开关动作 电信号 继电器 水泵、燃烧器报警装置。因浮球传杠杆调节不合理，造成浮球下降到一定位置，水银开关反转。或水银开关已损坏未检查出而造成报警器失灵，失动作。