

# 燃气燃烧器具安装维修服务企业证书招标投标 常见故障的分析及检修

产品名称	燃气燃烧器具安装维修服务企业证书招标投标 常见故障的分析及检修
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

## 产品详情

### 常见故障的分析及检修

#### 1、故障现象:锅炉不工作,没有任何动作

造成该故障的原因很多,有电气、管道系统方面的原因。电气方面:熔断器fu1或fu2烧断或者供电线路中有某一点开路使控制回路电源不正常而不能工作,可观察电源指示灯hl1或者用万用表交流电压档测量控制回路熔断器fu2输出端1号线与2号线之间的电

### 燃油燃气锅炉事故及处理

#### 【广东昊霖企业管理有限公司】

### 燃气燃烧器具安装维修服务企业证书招标投标 常见故障的分析及检修

1. 炉膛及烟道爆炸的现象(1) 炉膛内压力( 负压变正压) 急剧升高。(2) 防爆门、炉门、看火孔、检查孔等处喷出烟火。

(3) 发出沉闷或震耳的响声。 "

#### 2. 炉膛及烟道爆炸的原因

(1) 锅炉点火前, 没有将炉膛内残余可燃气体排除, 没有点火程序控制装置, 或没有执行操作规程, 盲目点火所致。)(2) 锅炉运行期间突然熄火, 没能及时中断燃料的供给。

燃油燃气锅炉的事故是多种多样的,除发生燃煤蒸汽或热水锅炉的事故外,还可能发生其特有的事故,这类事故通常包括炉膛及烟道爆炸事故、二次燃烧事故、锅炉熄火事故、锅炉着火事故等。

## 一、炉膛及烟道爆炸事故

炉膛及烟道爆炸是燃油(气)锅炉中常见事故。这种事故在点火或运行中都可能发生,尤其是点火中发生得多。严重时炉墙崩塌,砖块横飞,炉顶和烟道掀开,火焰和高温烟/气向外喷射,这时极易造成人员伤亡。{

(3) 当给油泵发生故障而使锅炉给油中断时,未将锅炉进油总阀关严,当给油泵恢复正常时,使大量燃油进入炉内。

(4) 当电路断电、引、送风机和给油泵同时停转,未立即将电源开关拉开,当送电正常后燃油大量进入炉内。