

河北喷涂流水线 河北喷塑设备 河北喷漆设备 实力厂家 展耀涂装

产品名称	河北喷涂流水线 河北喷塑设备 河北喷漆设备 实力厂家 展耀涂装
公司名称	石家庄展耀喷涂设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌：:丰原展耀 型号：:按需定制 产地：:河北省石家庄市
公司地址	正定县正定镇西柏棠村曙光路高铁桥西侧
联系电话	0311-88717656 18303111549

产品详情

手动喷枪与自动喷枪不喷漆的原因检查

手动喷枪不喷漆的原因检查 一般出现这种情况的是下壶（吸上式）喷枪，上壶（重力式）和压送式的喷枪不会出现这种情况。下壶喷枪是依靠喷枪的虹吸来供油的，所以出现这种原因是虹吸作用被破坏了。清洗喷枪后装载枪嘴没有装好，出现漏气破坏虹吸作用。用力装好喷枪枪嘴即可。

- 1、我们需要检查油漆罐是否与喷枪拧紧或者密封好。
 - 2、是否有拆卸过枪针枪嘴，枪嘴是否有松动，如果有需要再次确认拧紧喷嘴。
 - 3、检查扳手与枪头之间喷枪迫紧，是否有出现漏的情况，可以适当拧紧迫紧螺丝，看是否可以出油，如果还是不行就需要更换迫紧套件。
- ### 自动喷枪不喷漆的原因检查

大部分自动喷枪还是需要隔膜泵或者压力桶来供油的。因此我们从下面几个方面来排除：

- 1、喷枪是否有供气，检查设备各个调压阀是否给喷枪供气，如果没有供气，自然喷枪不会喷油漆。
 - 2、有供气但是空气气压不足打开喷枪，造成不出油，增大气压或者储气罐的大小来保证喷枪正常工作。
 - 3、当确定有供气，喷枪没有出油，检查控制开关上面的电磁阀是否能正常工作，如果不能正常工作，就会发现控制喷枪开关没有打开。
 - 4、喷枪口径规格不匹配也会出现喷枪不出油。
- 此外提醒大家检查的时候不仅仅是静电喷枪的问题，其配套设备和气路油路配件也是需要检测的。