

直流控制器6RA80调速开机报警F60104故障不能复位解决

产品名称	直流控制器6RA80调速开机报警F60104故障不能复位解决
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

直流控制器6RA80调速开机报警F60104故障不能复位解决，6RA80控制器报警F60104维修，6RA80直流装置F60104维修，欠压，缺相，弱磁不了，励磁故障，速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸，F60005 F60004 F60006，F60038，F60050，F60051，F60061，F60090，F60091，F60100，F60101，F60104，F60105，F60094，F60095，上海西门子6RA80显示F60300故障维修，

西门子6RA80直流调速装置启动报警F60104维修，6RA80显示F60104故障电枢回路的电源电压异常问题维修方法

信号重要性： %1

驱动体：DC_CTRL

反应： OFF2(无)

应答： 立即

原因： 在装置通电后的运行状态 o5 和 o4 中，装置的功率端子上需要在 p50089 设置的时间内获得电压和励磁电流。

在通电后的运行状态 o3.3 中，装置需要在 p50095 设置的时间内获得 “ 主接触器反馈 ” （如果启用了该反馈，参见

p50691）。

如果在其中一个状态下没有及时获得所需电压或反馈，则装置报告该故障。

- 主电源监控的阈值设置错误 (p50078, p50351, p50352, p50353, p50363, p50364)。

- 电枢电源异常（缺相、欠电压 / 过电压、频率过低 / 频率过高）。