

树脂金刚石砂轮片 协诚砂轮方钢管切割 义乌树脂砂轮片

产品名称	树脂金刚石砂轮片 协诚砂轮方钢管切割 义乌树脂砂轮片
公司名称	永康市协诚砂轮有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市唐先镇大后工业区协诚砂轮有限公司
联系电话	15024584781 15024584781

产品详情

永康市协诚砂轮磨料有限公司是专注生产纤维增强树脂薄片砂轮和钹型砂轮的企业。

树脂砂轮片与您分享随着机械行业产品的种类越来越多，工艺技术的日益先进，更多的机械产品需要加工，通常每个机械零部件的加工都需要经过切割片成型，然后再进行后续的研磨打磨倒角，经过一道道的工序成为一个合格的机械部件。

- 1, 100树脂砂轮片，更换时，轮的断电，招牌，切割件的悬挂必须同心，紧固，以免脱落削减
- 2, 高速树脂砂轮片，运行时，如切割损伤，应立即停止使用，更换好的切割片，然后运行。裁剪完毕后，关掉电源，当车轮停止转动，然后对象以避免纺纱看到叶片削减。
- 3, 义乌树脂砂轮片，严禁切割打磨对象。

永康市协诚砂轮磨料有限公司是专注生产纤维增强树脂薄片砂轮和钹型砂轮的企业。

树脂砂轮片与您分享使用树脂切割片究竟该注意啥？

首先先来了解一下树脂切割片。树脂切割片，也称为树脂砂轮片，主要是用化学合成纤维织物作增加材料的树脂磨具，具有比较高的抗拉、抗冲击和抗弯强度，树脂金刚石砂轮片，使用时线速度高，因此在利用其更加要小心操作。说说几个注意事项。1.使用带安全罩的角向磨光机，带安全罩的切割机;2.佩戴防护镜、口罩、耳塞、手套、防尘服;3.在超薄树脂切割片的高使用周速度，高使用回转数以下使用;4.不能使用树脂切割片的侧面;5.使用正确的法兰盘。无增强：1/3以上;有增强：1/4以上;6.使用前确认树脂切割片无缺边、无裂纹、无裂痕等;7.将树脂切割片保存在无日光直射、无湿气的地方，且水平放置;8.建议

在开始使用超薄树脂切割片前，请空转一分钟后再使用，更换新品种的树脂切割片时，请空转3分钟后再使用;9.将被切割物切实固定牢固;0.若遇到树脂切割片的内径小与设备不匹配时，请不要对砂轮的孔径进行改变。

永康市协诚砂轮磨料有限公司是专注生产纤维增强树脂薄片砂轮和钹型砂轮的企业。

树脂砂轮片与您分享切割片的正确操作方法你知道吗？

- 1、接通电源前，查看电源电压是否符合要求，开关置于断开位置。同时还要检查电缆线，插头不得有损伤。
- 2、检查整机外壳，外壳不得破损，并检查切割片，使用的切割片应完好无损。对于这点常用的检查方法为：用眼观察切割片无缺口或裂纹。
- 3、检查切割片防护罩应完好牢固。
- 4、通电空载运行1分钟，检查工具转动部件是否转动灵活无障碍。

树脂金刚石砂轮片-协诚砂轮方钢管切割-义乌树脂砂轮片由永康市协诚砂轮有限公司提供。永康市协诚砂轮有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！