

鲍斯空压机保养 原厂配件「明码标价」

产品名称	鲍斯空压机保养 原厂配件「明码标价」
公司名称	安徽宝特节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区花园大道17号互联网产业园12号楼1层
联系电话	17333296579 17333296579

产品详情

鲍斯空压机保养价格

空压机保养价格需要确定您的空压机大小（即、多少功率），空压机功率大小不同，所需要用到的润滑油量、空滤、油分芯、油滤大小不同价格也有所差别（如、7.5KW价格一般在500~700元不等）。空压机保养的费用还和您保养内容有关例如首保（500小时）只需要更换空滤、油滤以及润滑油，价格相对更低。具体价格请电话咨询！

鲍斯空压机气缸断裂故障分析

- 1、由于在运转中断水没有及时发现气缸的温度过高，而又突然放入冷却水被炸裂
- 2、由于冬季长时间停车，冷却系统的水结冰膨胀而造成气缸、中间冷却器、水管等冻裂
- 3、估塞与气缸相理，血把气缸盖撞裂或把气缸撞裂的主要原因如下：
 - a、气缸内掉入金属物等或活塞上的丝堵脱出
 - b、气缸死点间隙太小，甚至没有间隙
 - c、由于活塞杆与活塞固定的防松螺帽松动，而造成活塞撞在气缸盖上，使气缸盖或气缸撞裂

解决方案

- 1、遇有气缸因缺水而造成温度过高时，禁止立即放入冷却水，待停车自然冷却后再做处理
- 2、检修和安装时一定要认真的做到
- 3、在结冰地区工作的压缩机，厂房y温度不得低于5"（。长时间停车时必须把冷却系统及气缸水套中积

水全部放出

- a、检修与装配活塞时认真检查活塞，防止螺帽上的开口销丢失，认真检查防松垫是否上好
- b、检修安装完毕，要用人工搬动压缩机2~3转.试试是否掉入杂物，认真检查活塞上的丝堵是否紧固
- c、把气缸死点的间隙核对准

鲍斯空压机公司介绍

2005年，怡诺鲍斯集团在上海投资设立上海鲍斯压缩机有限公司。公司聘请了享受津贴的螺杆压缩机设计制造研究设计螺杆的工程师，经过4年研发，成功掌握了有自主知识产权的鲍斯螺杆转子BS型线设计技术。