

西门子6RA8031直流调速器启动就出现F60105报警

产品名称	西门子6RA8031直流调速器启动就出现F60105报警
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

西门子6RA8031直流调速器启动就出现F60105报警，6RA8031控制器报F60105维修,6RA8031报警F60105故障，6RA80面板报故障F60005 F60004 F60006，F60038，F60050，F60051，F60061，F60090，F60091，F60100，F60101，F60104，F60105，F60094，F60095等等报警维修，西门子直流控制器6RA80故障现象F60010，西门子6RA80启动F60026轴承损坏，西门子6RA80调速器F60005故障维修，西门子6RA80报F60006欠压故障，6RA80控制器过流维修，西门子6RA80直流调速器报警F60092故障查询，6RA80直流驱动器欠压维修，6RA80直流控制模块缺相报警维修，6RA80电源驱动板坏维修，

参见：r50073 (装置额定直流电流 (励磁)), p50082 (励磁功率单元的工作方式), p50396 (励磁电流监控中的设定

值系数), p50397 (励磁电流监控：故障报告延时), r52265 (励磁电流控制：电流调节器实际值), r52268 (励磁电流

控制：电流调节器设定值)

处理：- 检查励磁相位。

检查进线接触器。

检查励磁回路中的熔断器。

对励磁电流调节器进行优化 (p50051 = 24)。

检查励磁电流监控的阈值和时间 (p50396 和 p50397)。