

廊坊溴化锂吸收式冷温水机吸收器 东壹制冷清洗公司

产品名称	廊坊溴化锂吸收式冷温水机吸收器 东壹制冷清洗公司
公司名称	天津东壹制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨崔公路26号
联系电话	13920212039 13920212039

产品详情

中央空调在平常工作进程中，水系统会出现水垢、藻类、生物粘泥、铁锈等金属腐蚀产品，这些物质不断堆积在冷凝器、换热器、风机盘管内侧和管路内，构成管路通量变小，影响换热效果，更因为污垢导热系数低，当污垢堆积物掩盖在换热器的换热面时，就会大大下降制冷换热效率，致使冷凝器压力增加，制冷效果下降，动力消耗大幅上升。污垢还加速腐蚀，使中央空调机组寿数缩短。因些，中央空调必须顶起进行清洗。

拔管

一边充少量氮气，一边进行拔管作业（目的是防止空气流入，因此不需要大量充入氮气）拔管时，可能会有管被拔断的情况，必须在拔完管后将落入机器内部的铜削清扫干净。清扫作业。管板表面清扫。用钢丝刷、一字螺丝刀等工具将管板表面的沥青漆和污锈清除干净。管板孔密封槽的清扫。用锐利的工具（划线针等）去除密封槽部位的密封胶、杂质等（注意不要将密封胶、杂质掉入机器内）；管板孔内表面的清扫去除密封胶、杂质。一边充少量氮气，一边进行作业

清洗过程对水质的要求：不能用自来水及地下水对机组腔体进行清洗。因其中氯离子及杂质带进溶液中，会降低溴化锂的吸水性，并增加溶液的腐蚀性，影响机组的运行效率及寿

命。用作清洗的水质要求符合如下规定：项目 容许限度 项目 容许限度 项目 容许限度
PH值 7 Na+ K+ 0.005%以下 硬度 (Ca、Mg) 0.002%以下 Fe++ 0.005%以下 油份 0 NH4+ 少
Cl- 0.001%以下 Cu++ 0.005%以下 SO4 0.005%以下 经过以上各步骤的清洗，机组腔体内部
腐蚀产物，溴化锂吸收式冷温水机吸收器，基本被溶解清除。喷嘴疏通，各部位复原，机
组进行调试并运行，清洗均取得很大成功。机组制冷量明显提高。

廊坊溴化锂吸收式冷温水机吸收器-东壹制冷清洗公司由天津东壹制冷科技有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。天津东壹制冷科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗
、清理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事天津直燃机维修，天津溴
化锂直燃机清洗，天津溴化锂直燃机保养的服务商，欢迎来电咨询。