

# 西门子828D数控机床显示代码231875报编码器问题

产品名称	西门子828D数控机床显示代码231875报编码器问题
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

## 产品详情

西门子828D数控机床显示代码231875报编码器问题，828D数控系统231875报警，828D加工中心231875故障，828D数控机床F31875，西门子伺服电机编码器销售，西门子伺服电机制动器维修，西门子伺服电机刹车维修，西门子伺服电机转一下就报警维修，F07930故障维修，F01030报警维修，F07412换向角出错，F30027欠压故障维修，F07930刹车故障维修，F01030控制权下的生命符号出错，231116代码，025201轴X1驱动，231116报警，循环数据传送故障，231885，轴X1伺服故障，207016电机温度传感器故障，230021，西门子S120红灯维修，025201，700015，700028，F31129编码器信号偏差，F07935，207481启动报，231115故障，故障值26106，025201，231885，207016，201303，231897，DRIVE-CLIQ,电机温度传感器故障，无组件通讯，循环数据传送故障，报警30039故障，故障代码30038，F31131增量/偏移位置过大，F31125编码器1：过调制信号A 或者B  
振幅错误，31100，31116，30002维修，西门子数控系统报F01840故障