

龙口杭叉合力龙工2-3.5吨叉车仪表盘塑料壳/仪表保护面罩销售

产品名称	龙口杭叉合力龙工2-3.5吨叉车仪表盘塑料壳/仪表保护面罩销售
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

龙口杭叉合力龙工2-3.5吨叉车仪表盘塑料壳/仪表保护面罩销售

叉车的车身附属件包括：限速装置，安全防护系统的防撞警示灯，蓝点灯，红点灯，倒车蜂鸣器，频闪警示灯，叉车驾驶室配件，雨刮器，风扇，暖风机，车载空调，倒车雷达与影像系统安装，座椅安全带，消音器上排气管改装，防火帽座椅、安全带、司机室、把手、倒车镜、机盖、合页、油箱盖等。

叉车门架常见故障

1 升降油缸回油管处严重漏油并且自动下降

其主要是升降油缸和活塞杆之间的油封损坏。解决的方案主要是更换相应的油封，但是在实施的过程中需要注意的是，工作人员经常不依据方法和技巧进行工作。这就需要制定相应的活口硬铁皮的固定环，将油封套住，用钳子夹住送到缸筒之中，以此防止其出现浪费，制造的活口皮可以多次应用，节省资源。

2 左右升降活塞杆起升不同步

其出现问题的表现为两者之间的尼绒导向套膨胀。解决的方案是在实施的过程中对尼绒导向套实施有效的整合，依据钢锯将尼绒导向套斩断三毫米，促使其有一定的开口间隙，保障其膨胀的数值，在应用过程中不出现问题。

