

平度斗山B20/25/30SE电动叉车驾驶室脚踏垫/橡胶地板垫销售

产品名称	平度斗山B20/25/30SE电动叉车驾驶室脚踏垫/橡胶地板垫销售
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

平度斗山B20/25/30SE电动叉车驾驶室脚踏垫/橡胶地板垫销售

和防尘圈之后，倾斜油缸的活塞自动、抖动、导向套外部漏油等情况都可以得到解决。

8 原地打方向的过程中会感到方向过于沉重

其问题主要是由于分流阀阀芯发卡或是压力不完善。解决问题的方案就是先调整分流阀管理方向存在的压力，若是明显效果就是对分流阀进行拆解，依据水砂纸对阀芯实施有效的打磨，之后将阀芯涂有一定的液压油在阀体中进行顺滑调整，无阀卡情况就可以进行安装工作了，以此有效的解决问题。

9 没有升降并且没有方向

问题出现有以下四种因素：一是液压油不完善；二是液压泵进油管进入到空气中；三是液压泵公有的压力不完善；四是分流阀中存在堵塞的情况。解决问题的方案就是在出现情况的时候，并且油箱液压油中存在一定的气泡，出现这种情况主要是因为液压泵进油软管中存在空气的进入。依据工具拧紧或是替换油软管就可以解决这种问题。若是上面的问题没有出现，可以明确液压泵公有不完善或是分流阀存在问题。