

青岛崂山斗山大宇3/3.5吨叉车水箱散热器盖板/机罩上盖保护板

产品名称	青岛崂山斗山大宇3/3.5吨叉车水箱散热器盖板/机罩上盖保护板
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

青岛崂山斗山大宇3/3.5吨叉车水箱散热器盖板/机罩上盖保护板

由于多数电动叉车用于室内搬运，因此一般没有封闭的驾驶室，只安装起防护作用的护顶架。世界上比较先进的电动叉车，按先进的人机工程学原理开发研制，采用舒适的液压减振悬挂式座椅，能够根据驾驶员的身高和体重进行调整。双踏板加速系统在叉车改变行驶方向时无需转向，方向盘立柱的倾角可根据驾驶员的要求进行调节。中心液压操纵杆集门架的升降和前后于一体。所以这些新设计都大大地减轻了驾驶员的劳动强度。

车体部分主要是由：叉车车架、叉车前盖、叉车踏板、叉车座椅盖、叉车座椅、叉车后尾铸铁部、叉车左侧盖、叉车右侧盖、叉车车体等来结合组成。门架部分主要是由：叉车门架总成、叉车门架瓦、叉车内门架、叉车门架轴承、叉车门架滑轮、叉车链条、叉车链条轮、叉车挡货架、叉车外门架、叉车门架轴瓦、叉车门架螺丝、叉车轮架总成、叉车货总成等力至优叉车配件来组合而成。

叉车的车身附属件包括：限速装置，安全防护系统的防撞警示灯，蓝点灯，红点灯，倒车蜂鸣器，频闪警示灯，叉车驾驶室配件，雨刮器，风扇，暖风机，车载空调，倒车雷达与影像系统安装，座椅安全带，消音器上排气管改装，防火帽座椅、安全带、司机室、把手、倒车镜、机盖、合页、油箱盖等。

叉车门架常见故障

1 升降油缸回油管处严重漏油并且自动下降

其主要是升降油缸和活塞杆之间的油封损坏。解决的方案主要是更换相应的油封，但是在实施的过程中需要注意的是，工作人员经常不依据方法和技巧进行工作。这就需要制定相应的活口硬铁皮的固定环，将油封套住，用钳子夹住送到缸筒之中，以此防止其出现浪费，制造的活口皮可以多次应用，节省资源

。