

广西壮族自治区场地箱智能除湿器 聚信公司 场地箱智能除湿器厂家

产品名称	广西壮族自治区场地箱智能除湿器 聚信公司 场地箱智能除湿器厂家
公司名称	湖南聚信工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2 404室
联系电话	15675395512 15675395512

产品详情

为什么漏电电流走地线，回路电流走零线？因为零线和地线在电器上的接线位置不同。零线是工作线，自然会接到用电设备上。而地线作为保护线使用，场地箱智能除湿器厂家，直接接在了电器外壳上。

在TN-S系统中：

零线：发电机有三相绕组，三相之间的空间角为 120° ，广西壮族自治区场地箱智能除湿器，它们的夹角叫做“中性点”。为了防止中性点位移，因此给中性点做接地，接地之后引出的线叫做“零线”（也可以叫“中性线”）——未接地的TN-C系统中，严格来说从中性点引出的线只能叫“中性线”而不能叫“零线”。

地线：只做一个接地体，这个接地体不与变压器（发电机）上的任何设备连接。从这个接地体上引出一根线，就叫做“地线”。

地线和零线都做了接地，所以它们的电位都是0。但是零线除了接地以外，还和变压器的中性点连在了一起，所以它可以做工作线。而地线只是一个接地体，所以它只能做保护线。

检查内容包括开关室内工业除湿机及空调是否正常工作、空调风口是否直吹开关柜、开关柜内智能除湿器是否正常运行柜内是否存在凝露、有无异响、电缆进线口封堵是否严实等。具体检查内容如下：

- 1、减少水汽来源，为了防止电缆沟内的水汽上升到开关柜内，对开关柜底部电缆沟的电缆入口用水泥进行封堵。避免电缆沟进水，并对电缆沟设置完善的排水设施，场地箱智能除湿器工厂，防止污水聚集。（如果不能封堵，选用相应的电缆地沟除湿系统，如陕西赛普瑞电气有限公司的地沟除湿方案）。
- 2、在高压室内加装窗口和换气口，使室内空气流通：在窗口及换气口上安装防雨板或雨搭，并对高压室房顶作防漏处理，防止雨水渗漏。

3、在高压室内部加装空气除湿装置SEPRI-CS-L工业除湿机，降低高压室内空气湿度。

4、提高开关柜制造质量，加强绝缘。5、开关柜内部加装除潮装置，对开关柜，首先将底板密封，防止潮气由底部进入，同时在顶板上开百叶窗，外加防尘罩，使改进后的顶板通气性和防尘性好。在开关柜内安JXCS-Q80智能除湿器，同时可安装顶置式除湿器，二者有效结合，以达到有效除湿的目的

在变电站内，常常会看到很多铁质的或者不锈钢材质的室外箱体，这些箱体一般是机构箱、汇控箱、端子箱，检修电源箱等一次设备。这些设备长期暴露在雨，雪，雾，风等环境中，很容易受到自然界中水汽的侵入。加上这些设备为了防止雨水直接侵入，将箱体内的二次电缆从箱体的下方穿入到箱体，此时箱体像像一个罩子扣在电缆沟上方，沟内的潮气在烟囱效应下不断进入箱体，在特定环境下箱内湿度会远大于大气湿度，而昼夜温差会使这一现象加剧，并在箱体内部产生凝露、结霜甚至结冰。在夏季高温时，这些户外设备还可能出现高温高湿情况。

由于这些户外设备内承载控制一次设备动作、反应一次设备工况的各种二次系统元件，主要以继电器、端子排、接触器、辅助节点、微动开关、控制按钮和二次电缆为主。其工作电压通常为交、直流220V，绝缘介质一般为空气和绝缘塑料，绝缘距离一般为厘米级，场地箱智能除湿器生产厂家，所以要想保障这些设备正常工作，就必须给这些设备提供一个常温，干燥的运行环境。原因如下：如温度过高会影响塑料绝缘性能、降低使用寿命；如温度过低会使塑料变脆降低使用寿命，在元件动作时易发生设备开裂、产生节点卡涩、元件动作不正确的现象；如湿度过大不仅会加剧元件老化、修饰影响使用寿命，而且还会在低温下产生凝露，导通部分二次回路，导致二次回路误动作，如高湿遇到高温会加剧二次元件老化、锈蚀、卡涩，导致二次元件拒动可能性加大。所以室外箱体理想工作环境为干燥常温，其中干燥是关键、箱体内部不能凝露是基本要求。

广西壮族自治区场地箱智能除湿器-聚信公司-场地箱智能除湿器厂家由湖南聚信工业技术有限公司提供。广西壮族自治区场地箱智能除湿器-聚信公司-场地箱智能除湿器厂家是湖南聚信工业技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。