

湛江潜水渣浆泵 zjq潜水渣浆泵 河北冀泵源

产品名称	湛江潜水渣浆泵 zjq潜水渣浆泵 河北冀泵源
公司名称	河北冀泵源水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇工业园区
联系电话	18032078988

产品详情

渣浆泵轴承组件装配注意事项潜水渣浆泵

1. 潜水渣浆泵轴装配

- (1) 装配前应预先在安装面上涂层润滑油，避免与配合面发生咬住现象，保护轴孔不受损伤。
- (2) 轴承安装采用热装法，将轴承放入盛有机油的加热箱内，随油加热至80 - 100 其配合面应全部浸入油箱内应放置温度计，严格控制调温不超过100 。热装后应自然冷却，不能骤冷以免造成零件损坏或变形。

2. 潜水渣浆泵轴承装配

- (1) 必须使用经检验合格的轴承，并对轴承部分进行维护。
- (2) 检查轴承内径、外径、宽度、滚道两端面的平行度及表面的粗糙度以及有无锈蚀、斑点等缺陷，转动是否灵活。
- (3) 对于角接触轴承、双列调心轴承要分别检验轴承游隙，找出滚道中心，并根据内圈相对外圈的高低决定是否加垫及加垫厚度，加垫厚度按保证轴承标准游隙确定。
- (4) 装配可拆卸轴承时，必须按照内外圈对位标记安装，潜水渣浆泵厂，不能装乱。
- (5) 对于可调头装配的轴承，在装配时应将有编号的一端向外，以便识别。

如何提高潜水渣浆泵的扬程

潜水渣浆泵在使用的过程中，潜水渣浆泵会出现扬程低这种故障，那么导致潜水渣浆泵扬程低的原因是什么呢？有什么办法解决呢？下面我们就一起来看看吧：

扬程低的原因：

- 1、吸入管路系统进气；
- 2、吸入管路或叶轮堵塞；
- 3、潜水渣浆泵进口阀门没有展开或阀门已损坏造成泵气蚀；
- 4、潜水渣浆泵扬程低于管路实际扬程，而造成泵流量小；
- 5、管路汽蚀余量小于潜水渣浆泵必须汽蚀余量造成泵量小；
- 6、渣浆浓度太大。

潜水渣浆泵解决办法：

- 1、排除进气原因；
- 2、降低潜水渣浆泵渣浆浓度或换大一规格口径的泵；
- 3、展开进口阀门或更换新阀门；
- 4、提高潜水渣浆泵扬程；
- 5、排除堵塞；
- 6、造管路装置，使管路汽蚀余量大于泵必需汽蚀余量或换汽蚀性能满足管路装置要求的泵。

泵要分为电与机两个方面，潜水渣浆泵对于机的方面，主要把以前的维护记录调出来比对一下就知道了。其次就是电的方面了，湛江潜水渣浆泵，要了解每台泵电机的功率，对他的控制系统有一定的了解。采用机械密封的渣浆泵，必须保证轴封水的供应。严禁无水运行，否则机械密封将烧毁。

潜水渣浆泵工作时所处位置不同，立式渣浆泵是部分浸入坑池中，不能完全浸入液面中，潜水渣浆泵是可以完全(包括电机部分)浸入液面以下的;立式渣浆泵的电机使用普通立式电机即可，耐磨潜水渣浆泵，无需防水，而潜水渣浆泵的电机轴与泵轴属于同轴，电机必须做防水密封处理，电机与泵可以同时浸入液下;立式渣浆泵是早期产品，潜水渣浆泵是根据市场需求新研制的新兴产品;在实际应用中，潜水渣浆泵以其的优势，zjq潜水渣浆泵，发展形势迅猛，立式渣浆泵在使用时需要固定安装，而潜水渣浆泵不需要

，直接浸入便可使用，方便灵活。潜水渣浆泵

湛江潜水渣浆泵-zjq潜水渣浆泵-河北冀泵源(诚信商家)由河北冀泵源水泵制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北冀泵源水泵制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水泵、杂质泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事泥浆泵选型，泥浆泵报价，泥浆泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。