

南京欧姆龙变频器损坏维修

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 南京欧姆龙变频器损坏维修 |
| 公司名称 | 无锡康思克电气有限公司 |
| 价格 | 222.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欧姆龙 型号:欧姆龙 产地:南京 |
| 公司地址 | 无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号 |
| 联系电话 | 0510-83220867 15961719232 |

产品详情

欧姆龙

韦德伺服驱动器维修 铜陵 安庆 黄山 阜阳 宿州 滁州 六安 宣城 巢湖 池州

华中伺服驱动器维修 江西 南昌 景德镇 萍乡 九江 新余 鹰潭 赣州 吉安

伦茨伺服驱动器维修 湖北 武汉 黄石 襄樊 十堰 荆州 宜昌 荆门

鑫科瑞伺服驱动器维修 鄂州 孝感 黄冈 咸宁 随州 仙桃 潜江 天门 神农架林区

东能伺服驱动器维修 湖南 长沙 株洲 湘潭 衡阳 邵阳 岳阳 常德

宇海伺服驱动器维修 张家界 益阳 郴州 永州 怀化 娄底

汇川伺服驱动器维修 陕西 西安 铜川 宝鸡 咸阳 渭南 延安 汉中 榆林 安康

鑫科瑞伺服驱动器维修 四川 成都 绵阳 自贡 攀枝花 泸州 德阳 广元 资阳

松下MBDHT2510E伺服驱动器维修 遂宁 内江 乐山 南充 宜宾 广安 达州 眉山 雅安 巴中

和利时伺服驱动器维修 云南 昆明 曲靖 玉溪 保山 昭通 丽江 普洱 临沧

星辰伺服驱动器维修 贵州 贵阳 六盘水 遵义 安顺 铜仁 毕节

步科伺服驱动器维修 广西南宁柳州桂林梧州北海防城港

中达伺服驱动器维修 中达伺服电机维修

SGDL-08AS 安川伺服驱动器维修 钦州 贵港 玉林 百色 贺州 河池 来宾 崇左

安川驱动器维修 深圳安川驱动器维修

安川伺服驱动器维修的详细描述：

YASKAWA安川伺服驱动器维修

安川变频器常见故障维修包括：直流过压，欠压，直流过流，交流过流，速度偏差过大，接地故障，缺相，电流板故障，触发板故障，IGBT故障，脉冲发生器故障等，Watchdog故障，系统参数异常，时钟故障等，TIMEOUT，OVERRUN，当控制电源过高，过低时报警等

本公司大量安川二手配件公司配备各型号IGBT模块，主板，驱动板，电源板，控制板，IO板等均有现货，器件采用安川原装配件，维修速度快，客户当天送机当天可修好，对大功率变频器公司可上门服务，同时办理变频器除尘保养程序备份等

黑龙江：哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、牡丹江、伊春、七台河、黑河、绥化

五常、双城、尚志、纳河、虎林、密山、铁力、同江、富锦、绥芬河、海林、宁安、穆林、北安、五大连池、肇东、海伦、安达

吉林：长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城

九台市、榆树市、德惠市、舒兰市、桦甸市、蛟河市、磐石市、公主岭市、双辽市、梅河口市、集安市、临江市、大安市、洮南市、延吉市、图们市、敦化市、龙井市、珲春市、和龙市

辽宁：沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛

新民、瓦房店、普兰、庄河、海城、东港、凤城、凌海、北镇、大石桥、盖州、灯塔、调兵山、开原、凌源、北票、兴城

河北：石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台

关于G/P9系列变频器“ER1不复位”故障的处理:去掉FWD—CD短路片，上电、一直按住RESET键下电，知道LED电源指示灯熄灭再松手然后再重新上电，看看“ER1不复位”故障是否解除，若通过这种方法也不能解除，则说明内部码已丢失，只能换主板了。

(7)施耐德变频器Er7报警

键盘面板LCD显示:自整定不良。

G/P11系列变频器出现此故障报警时，一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器，30G11以上且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助

触点是否接触良好若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题—可检查送给主板的两芯信号是否正常。

(8)施耐德变频器Er2报警

键盘面板LCD显示:面板通信异常。

11kW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系列机器，一般是显示面板的DTG元件损坏，该元件损坏时会连带造成主板损坏，表现为更换显示面板后上电运行时立即OC报警。而对于G/P9机器一上电就显示“ER2”报警，则是驱动板上的电容失效了。

(9)OH1过热报警

键盘面板LCD显示:散热片过热。