

# 西安威特曼壁挂炉售后维修电话西安威特曼壁挂炉服务电话

产品名称	西安威特曼壁挂炉售后维修电话西安威特曼壁挂炉服务电话
公司名称	西安曲江新区创新家电维修部
价格	50.00/次
规格参数	
公司地址	各区域都有师傅20分钟快速上门
联系电话	18192698250 13571858610

## 产品详情

西安威特曼壁挂炉壁挂炉西安地区维修威特曼壁挂炉维修公司技术服务部的维修服务团队，依托厂家的技术支持平台，多年的维修经验，为您提供服务，壁挂炉不点火，不能供暖、出现故障代码，水忽冷忽热不用愁。西安威特曼壁挂炉维修服务电话。

西安威特曼壁挂炉维修服务电器燃具产品的主要生产基地，重点致力于生产燃气热水器、吸油烟机、燃气炉具、浴霸、取暖器等家用电器燃具产品。本公司拥有的生产车间的现代化自动流水生产线，有完善的检测设备，雄厚的技术力量。科学的管理体制使得本公司生产的产品均通过国家3C认证，所有产品荣获中国名优产品荣誉和消费者信得过商品称号。燃气热水器、炉具包装设计获得国家专利，并荣获香港华人专利设计金奖，产品销售到全国各地深受消费者欢迎。

西安威特曼壁挂炉壁挂炉在使用过程中经常遇到的问题：

1、西安威特曼壁挂炉维修服务供暖水压升高。这是正常现象，水在密闭的管路里受热膨胀，压力自然会升高，管路水容量越大（房间越大）膨胀的压力越大，设置的温度越高，膨胀的压力越大，但在冷却到室温时，压力应恢复为1.2-1.5bar。

2、冷却后的压力比原来充水的压力低。这是正常现象，壁挂炉有一个自动跑风（排气阀），在供暖运行时，管路里和暖气片中的空气，会被水带到炉内的排气阀处，空气被自动排出，所以冷却后的压力，比原来充水的压力减少了。经过多次排放并补水后，才能将管路里的空气排尽。注意，不运行时，西安威特曼壁挂炉维修服务，如果压力还在减少，则可能有滴漏的现象，需要细查。

3、担心壁挂炉的频繁启动，影响寿命。不必担心，无论进口的还是国产的都在程序中设有3分钟时和降温时功能，也就是说，到达设定温度后，西安威特曼壁挂炉，必须满足两个条件，壁挂炉才能重新启动： 时间为已停机3分钟以上； 水温降低5 以上，而且两个条件必须同时满足才能重启。

西安威特曼壁挂炉安装温控器后，壁挂炉上的钮或按键起什么作用。温控器是控制调节室温的，而用多少度的水来加热室温，还是需要壁挂炉上的钮来控制的。例如：壁挂炉上的温度钮放在9，温控器的钮调在20 ，西安威特曼壁挂炉售后电话，这时壁挂炉将以85 的热水进行加热，使室温尽快达到20

。如果壁挂炉上的温度钮放在0，室温设在 20 ，则壁挂炉以30 的水进行供暖。显然，前者室内升温速度快，后者室内升温速度慢。因此，可以说装了温控器，炉子上的 钮就变成了升温速度的调节钮了。

5西安威特曼壁挂炉维修服务关于防冻。 原装炉显示小伞，是夏季模式，也就是只供卫生热水。显示雪人表示冬季模式，供暖和卫生热水两个功能都可用。 防冻设置为显示小伞，即只供热水的模式，这时壁挂炉不运行，当水温低于4 时，壁挂炉自动启动将水烧到42 如此反复（务必接通气、电）。

如果你将模式设为“雪人”，则为低温运行，不是防冻。国产的防冻更为细致：功能钮置热水档，只要通电通气，当水温为9 以下时，水泵启动，加强水路循环，如果水温继续降低至5 时，自动点火升温到30 时停止，西安威特曼壁挂炉维修售后，另两个钮随意放置。大家不妨把阳台的窗户打开试试。而且在关机状态，只要通电、通气，在5 时，也会强制启动以保护壁挂炉。

西安威特曼壁挂炉壁挂炉售后维修故障：

西安威特曼壁挂炉维修服务一、故障现象，原因及解决办法

1、压力不足故障

故障现象：水泵不运转，控制器报警，显示屏显示的故障代码为压力不足。

故障原因：

a)管道缺水，压力表显示管道水压不足。

b)压力开关故障。

c)管道系统内有大量的空气。

解决办法：

a)管道缺水进行补水；如果管道泄漏，想办法堵漏处理。

西安威特曼壁挂炉维修服务b)用万用表检测，如果压力开关不接通，则更换压力开关；如果接触不良则重新接插好；如果线路断路则更换导线；如果插错端子则按正确接插。

c)对管道系统进行排气。

锅炉技术的代表西安威特曼壁挂炉，是世界性锅炉的专业生产研发企业，其秀的品质和强大的竞争力，铸造出了“瑰都啦咪”金字招牌。自1962年创业，47年来一直引导着韩国采暖文化的发展。西安威特曼壁挂炉集团自成立之日起，公司生产300多种产品；拥有560多项产业知识产权；取得国内外各种认证和的ISO9001、ISO9002质量体系认证、欧盟CE认证等等。

中国天津瑰都啦咪锅炉有限公司系韩国独资企业，成立于1997年5月，注册资金2000万美元，企业经营范围：锅炉（燃气壁挂炉、小型燃油锅炉、中大型锅炉、真空锅炉等）、热水器（燃气热水器、电热水器等）、锅炉配件（各房控制系统、循环水泵、燃烧器、燃气泄露警报器、减压阀等）及地暖专用管材（PE-Xa、PE-RT、PB）的生产、销售、国际贸易、保税仓储。公司位于天津港保税区，其中一号厂房建筑面积9000平米，二号厂房建筑面积14000平米，西安威特曼壁挂炉维修服务是保税区五大生产企业之一。