

聚信 黔西南布依族苗族自治州电气柜智能除湿器

产品名称	聚信 黔西南布依族苗族自治州电气柜智能除湿器
公司名称	湖南聚信工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2404室
联系电话	15675395512 15675395512

产品详情

10kV配电线路常见故障

电线作为电能的传输工具，是不可或缺的重要部分。10kv配电线路出现故障主要有这几点：

短路故障。短路故障在10kV配电线路发生的概率很高，其主要诱发因素有三种，黔西南布依族苗族自治州电气柜智能除湿器，一是自然因素的影响，电气柜智能除湿器生产厂家，10kV线路属于架空线路，一般出现在人迹罕至的山林或者旷野地区，容易受到自然因素的影响，如雷击、狂风、暴雨等，出现线路断裂或者绝缘击穿等问题，引发短路故障；二是鸟害的影响，一些鸟类喜欢停留在电线上，电气柜智能除湿器厂家，或者将巢穴建在配电线路密集的区域，可能导致配电线路的相间短路问题，引发跳闸断电；三是外力破坏，主要是指人类活动造成的破坏，例如，车辆在行驶过程中撞倒电线杆，或者挂断电线；树木砍伐过程中缺乏保护措施，导致树枝或者竖杆碰断电线等，都会引发短路故障。

除了以上问题，后期进行一定的日常维护也是十分必要的，电气设备的日常维护一般包括以下方面。

(1) 整机设备维护 1) 注意经常清除切屑，擦干净油垢，电气柜智能除湿器定制，保持设备的整洁。

2) 检查电气设备的接地或接零是否可靠。 3) 在高温梅雨季节注意对设备进行检查。

4) 经常检查保护导线的软管和接头是否损坏、松动。(2) 异步电动机的日常维护 1) 定期测量电动机的绝缘电阻，三相380V电动机的绝缘电阻一般不小于0.5M、Q，否则应进行烘干或浸漆等。

开关柜凝露会对电力设备造成造成极大的危害，主要有以下危害：

1)凝露滴至内部金属件上，引起零件锈蚀；2)凝露滴至电气元件上，引起元件短路、等问题；3)电气元件长时间运行在高湿环境中，会缩短元件使用寿命；4)在潮湿环境中更易形成霉变等不良现象。在开关柜电力设备运行过程中，上述的任何一个问题都会引起较大的安全问题，

聚信-黔西南布依族苗族自治州电气柜智能除湿器由湖南聚信工业技术有限公司提供。湖南聚信工业技术有限公司是一家从事“ 机柜除湿装置、开关柜除湿器、工业除湿装置、冷凝除湿装置 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 聚信 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使聚信在仪器仪表中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！