

养殖猪舍鸡舍水帘墙降温湿帘组装步骤

产品名称	养殖猪舍鸡舍水帘墙降温湿帘组装步骤
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	40.00/平方
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

轴承温度高也是湿帘风机运行中常见的故障，其原因很多，但对湿帘风机轴承温度过高的故障，那么造成湿帘风机轴承温度高的原因有哪些呢？一、轴承磨损严重，轴向及径向游隙过大。

这主要是轴承使用时间过长，滚珠和保持架等磨损严重，需要更换；

二、润滑油量不足或过量。

湿帘风机多为循环油润滑，润滑站的油压和油温对轴承座温度有很大影响，一般稀油站的供油压力为0.15~0.2MPa,供油温度不超过40℃。应定期清洗油过滤器。同时，进油管 and 回油管距离机壳不宜太近，避免环境温度的辐射影响油温；三、环境温度太高。

湿帘风机的轴承座温度随环境温度的波动较大，工艺操作上的不稳定导致风温不稳定，从而影响轴承座温度是经常碰到的问题；四、安装误差。两端轴承安装不同心或由于主轴安装定位的误差，造成非定位端轴承座端盖与轴承外环间隙太小，主轴受热膨胀后，轴承外环与端盖产生摩擦等都会导致轴承发热。

养殖猪舍鸡舍水帘墙降温湿帘组装步骤

风机湿帘表面清理：风机湿帘表面的水垢和藻类物清除。在彻底晾干湿帘风机后，用软毛刷上下轻刷，避免横刷，然后只启动供水系统，冲洗风机湿帘表面的水垢和藻类物。在不使用风机湿帘的季节，可通过加装防鼠网或在风机湿帘的下部喷洒灭鼠药。养殖猪舍鸡舍水帘墙降温湿帘组装步骤

风机湿帘水泵若一段时间不用，应放在清水中，通电运行5分钟，清洗泵内外泥浆，然后擦干除防锈油放置通风干燥处。

