

开关柜除湿器厂家 聚信 晋城开关柜除湿器

产品名称	开关柜除湿器厂家 聚信 晋城开关柜除湿器
公司名称	湖南聚信工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2404室
联系电话	15675395512 15675395512

产品详情

10kV配电线路常见故障

电线作为电能的传输工具，是不可或缺的重要部分。10kv配电线路出现故障主要有这几点：

短路故障。短路故障在10kV配电线路发生的概率很高，其主要诱发因素有三种，一是自然因素的影响，10kV线路属于架空线路，一般出现在人迹罕至的山林或者旷野地区，容易受到自然因素的影响，如雷击、狂风、暴雨等，开关柜除湿器生产厂家，出现线路断裂或者绝缘击穿等问题，开关柜除湿器厂家，引发短路故障；二是鸟害的影响，一些鸟类喜欢停留在电线上，或者将巢穴建在配电线路密集的区域，可能导致配电线路的相间短路问题，引发跳闸断电；三是外力破坏，主要是指人类活动造成的破坏，例如，车辆在行驶过程中撞倒电线杆，或者挂断电线；树木砍伐过程中缺乏保护措施，导致树枝或者竖杆碰断电线等，都会引发短路故障。

事故发生未及时处理

箱式变电站都是在户外安装，没有专人看守，如果设备出现故障很难及时发现，有可能会引发更严重的安全事故。所以在箱式变电站设计时，要考虑自动控制功能，出现故障及时切断电源，并发出警告信号。

湖南聚信隆诚工贸有限公司，主要从事智能配电系统自动化设备研发制造，开关柜除湿器厂家，如有任何电柜除湿类需要，晋城开关柜除湿器，欢迎您的咨询。

电网结构不合理

在电力系统建设时，如果没有按照短距离走线布设线路，加上配电房位置选择不合。在实际的用电中，部分线路交叉，没有相互连接，都会给配电设备运行埋下安全隐患，降低系统整体运行质量。过电压

在电力设备运行中，因高压、雷击、人工操作等因素干扰，都可能使设备产生过电压，严重时击穿绝缘，导致变压器被损坏。所以对于过电压要设计一定的安全保护措施，以确保设备正常运行。

开关柜除湿器厂家-聚信(在线咨询)-晋城开关柜除湿器由湖南聚信工业技术有限公司提供。湖南聚信工业技术有限公司是湖南 株洲 ,仪器仪表的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在聚信领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创聚信更加美好的未来

。