

宜兴台安变频器损坏维修

产品名称	宜兴台安变频器损坏维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:台安 型号:台安 产地:宜兴
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

L300P-370HFE 三相380V 37KW SJ300-110HFE 三相380V 11KW

松下Panasonic

维修技术

Panasonic松下VFO变频器维修,Panasonic松下VF-7E变频器维修,Panasonic松下VF-7F变频器维修,Panasonic松下VF-8X变频器维修,Panasonic松下vf-8z变频器维修,Panasonic松下vfo/vfoc变频器维修,Panasonic松下vf100变频器维修

维修Panasonic松下VFO变频器,维修Panasonic松下VF-7E变频器,维修Panasonic松下VF-7F变频器,维修Panasonic松下VF-8X变频器,维修Panasonic松下vf-8z变频器,维修Panasonic松下vfo/vfoc变频器,维修Panasonic松下vf100变频器

维修松下VFO变频器,维修松下VF-7E变频器,维修松下VF-7F变频器,维修松下VF-8X变频器,维修松下vf-8z变频器,维修松下vfo/vfoc变频器,维修松下vf100变频器

维修Panasonic VFO变频器,维修Panasonic VF-7E变频器,维修Panasonic VF-7F变频器,维修Panasonic VF-8X变频器,维修Panasonic vf-8z变频器,维修Panasonic vfo/vfoc变频器,维修Panasonic vf100变频器,维修

艾默生_ENYDRIVETM

一、艾默生变频器故障及维修

故障代码 故障类型 故障代码 故障类型

POFF输入欠压 E008输入缺相

E001加速过流 E009输出缺相

E002减速过流 E010模块保护

E003恒速过流 E011逆变过热

E004加速过压 E012整流过热

E005减速过压 E016读写故障

E006恒速过压 E018接触器未吸合

E007控制电源过压 E019电流检测电路故障

艾默生：TD1000 TD2000 TD2100 TD3000 TD3100维修

TD3300系列张力艾默生变频器

TD3300-4T0022G 2.2KW TD3300-4T0037G 3.7KW TD3300-4T0055G 5.5KW TD3300-4T0075G 7.5KW
TD3300-4T0110G 11KW TD3300-4T0150G 15KW TD3300-4T0185G 18.5KW TD3300-4T0220G 22KW
TD3300-4T0300G 30KW TD3300-4T0370G 37KW TD3300-4T0450G 45KW TD3300-4T0550G 55KW
TD3300-4T0750G 75KW

EV800系列经济型小功率爱默生变频器

EV800-2S0002G 单相220VAC 0.2KW EV800-2S0004G 单相220VAC 0.4KW EV800-2S0005G 单相220VAC
0.55KW EV800-2S0007G 单相220VAC 0.75KW EV800-2D0011G 三相220VAC 1.1KW EV800-2D0015G 三相220

VAC 1.5KW EV800-2D0022G 三相220VAC 2.2KW EV800-4T0004G 三相380VAC 0.4KW EV800-4T0007G
三相380VAC 0.75KW EV800-4T0015G 三相380VAC 1.5KW EV800-4T0022G 三相380VAC 2.2KW
EV800-4T0037G 三相380VAC 3.7KW

Any drive配件：TD1000 EV800 EV1000 EV2000 EV3000

整流单元：EV-TU-4T2200 远程操作盒：EVO-RC03 制动单元：TDB-4C01-0150 TDB-4C01-0300
TDB-4C01-0550 制动电阻：TDB-R01-0015-0400 TDB-R01-0030-0200 TDB-R01-0050-0100
Profibus适配器：TDS-PA01 操作面板：TDP-LCD02 TDP-LCD03 TDP-LED02 TDP-LED03 EVS-PRBB01 EVS-
DEA01 F1472SZ1 F1A452GZ1 F34M2EZ1 F3A4B2EZ1 FRC21W1 FRC21W2 TDC-CB0030A TDC-CB0030 TDC-
CB0015A TDC-CB0015

TD3200、EV3200系列电梯门机专用变频器

TD3200、EV3200门机专用变频器，适用于电梯门、各种自动门和其它需要往复运行控制的场合。TD3200支持异步电机。EV3200支持同步异步电机。采用超薄设计，安装更为方便。

TD3200-2S0002D 单相0.2KW,无面板,异步 TD3200-2S0004D 单相0.4KW,无面板，异步EV3200-2S0002A 单相0.2KW,无面板,异步 EV3200-2S0004A 单相0.4KW,无面板，异步EV3200-2S0002S 单相0.2KW,无面板,同步 EV3200-2S0004S 单相0.4KW,无面板，同步

TD3100、EV3100系列电梯专用艾默生变频器

TD3100、EV3100是电梯专用变频器，TD3100为异步电机专用,EV3100系列可以驱动异步电机和同步电机。 EV3100-4T0055E 5.5KW EV3100-4T0075E 7.5KW EV3100-4T0110E 11KW EV3100-4T0150E 15KW EV3100-4T0185E 18.5KW EV3100-4T0220E 22KW EV3100-4T0300E 30KW TD3100-4T0075E 7.5KW TD3100-4T0110E 11KW TD3100-4T0150E 15KW TD3100-4T0185E 18.5KW TD3100-4T0220E 22KW TD3100-4T0300E 30KW

ES系列电梯专用变频器

ES变频器是在综合多种国外电梯专用变频器的优良功能，利用EMERSON UNIDRIVE SP优越的高性能变频器平台，结合了TD3100独具

帐号。若不维修，公司可及时为您公司办理快递业务，寄回贵公司，维修公司无需承担任何费用。产品维修后，产品的外壳上有维修的保修标签，上面有保修日期！

佳乐/JR7100/380v/1.5kw/通用变频器维修价格：根据实际情况报价，报价时我们将为客户说明每一笔维修费用的来源。

，广告看了千百遍

佳乐/JR7100/通用变频器维修：经过长期实践，我们建立了标准化的维修流程。凡是我公司维修的机器，除正常故障点完全修复外，我们还会对变频器整机进行免费保养，包括对变频器内部易损件全部更换，整机清洁，风扇测试或更换，风道清理，电路板防潮处理等一系列免费服务。

佳乐/JR7100/380v/1.5kw/通用变频器维修经济：经过长期实践，我们建立了维修整机评估体系。凡是我公司维修的机器，我们的技术人员将对变频器的损坏情况以及整机性能进行综合评估，对维修价值低或严重老化的机器会出据详细评估报告，供客户参考。并根据设备工艺协助客户找到处理方案。

常州无锡苏州电梯IF118门机板维修，高效：我们开通24小时技术支持热线，方便客户随时及时与我们联系，并随时准备为客户提供高效的服务。

变频器型号

JR7100-0R4G-S2-1010

JR7100-0R7G-S2-1010

JR7100-1R5G-S2-1010

JR7100-2R2G-S2-1020

JR7100-0R7G-4-1010

JR7100-1R5G-4-1010

JR7100-2R2G-4-1010

JR7000-004G-4-1020

JR7000-5R5G-4-1020

JR7000-7R5G-4-1020

JR7000-011G-4-1030

JR7000-015G-4-1030

JR7000-018G-4-1040

JR7000-022G-4-1040

JR7000-030G-4-1040

JR7000-037G-4-1050

JR7000-045G-4-1050

JR7000-055G-4-1050

JR7000-075G-4-1060

JR7000-090G-4-1060

JR7000-110G-4-1070

JR7000-132G-4-1070

JR7000-160G-4-1080

JR7000-185G-4-1080

JR7000-200G-4-1080

JR7000-220G-4-1090

JR7000-250G-4--1090

JR7000-280G-4-1090

JR7000-315G-4-1090

