

创励友 镭射激光修复机批发 秦皇岛镭射激光修复机

产品名称	创励友 镭射激光修复机批发 秦皇岛镭射激光修复机
公司名称	广州创励友机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州番禺石壁街道屏山工业区四街2号101
联系电话	15915756993 15915756993

产品详情

【主营产品：各种液晶屏维修设备，压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

广州创励友机械设备有限公司是压屏机生产厂家，生产各种液晶屏维修设备，大尺寸液晶屏压屏机，液晶压屏设备，脉冲式压屏机，恒温式压屏机，FOB压屏机，FOG压屏机，FPC压屏机，秦皇岛镭射激光修复机，偏光膜撕膜机，偏光膜贴膜机，镭射打线机，点胶机，等系一系列产品。产品各地：广东，福建，重庆，四川，湖南，湖北，广西，江苏，山东，宁夏，新疆，贵州，印度，非洲，孟加拉，土耳其，巴基斯坦.....，来电询问有优惠！，，无中间商！

电视机只有声音没有图像显示怎么办？原因可能出现在这4个问题上

3、电视机刚打开就没有图像，很多人尝试拍打的方法，在我们很小时候常常会使用这种方法，镭射激光修复机生产厂家，因为老式电视机的电路普遍采用焊接工艺，显像方式为显像管，会出现接触不良的现象，拍打几下就好了。但这种方式不适合现代的液晶电视机，需要维修人员上门更进一步的检查。

1、如果是用AV复合视频线连接了数字电视机盒或DVD机等设备，则重点检测AV三色线里黄色的线是否和机盒视频输出黄色接口以及电视机的视频输入黄色接口接触良好，若松动则将其固定即可解决。

2、如果在打开电视后，只有一些杂音没有图像，这种情况很可能是高频头、中放出了问题导致有声音没图像。

4、电视机出现雪花的现象，可能是电视机内部的电路问题，但也有可能是信号的问题。如果电视机的屏幕颜色偏红色绿色，如果是屏幕较大的电视，多半是显像管故障;小屏幕的彩电大部分是色彩视放电路问题。

总之呢，电视机出现了问题zui好还是让的人士为你解答，而不是一个人自己琢磨。电视机的构造和电路图又看不懂，更加的无从下手。不是所有的问题都可以自己解决的，至少技术问题不行。

【主营产品：各种液晶屏维修设备，压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

广州创励友机械设备有限公司是压屏机生产厂家，生产各种液晶屏维修设备，大尺寸液晶屏压屏机，液晶压屏设备，脉冲式压屏机，恒温式压屏机，FOB压屏机，FOG压屏机，FPC压屏机，偏光膜撕膜机，偏光膜贴膜机，镭射打线机，点胶机，等系一系列产品。产品各地：广东，福建，重庆，四川，湖南，湖北，广西，江苏，山东，宁夏，新疆，贵州，印度，非洲，孟加拉，土耳其，巴基斯坦.....，来电询问有优惠！，，无中间商！

电视机常见的故障及维修方法

三。现场频率不稳定，向下移动缓慢，这种现象一般认为是现场故障，打开内部菜单复zhi原始数据。更改内存后，复zhi原始数据。

4、三不，指示灯不亮；估计附件的问题；

5。图像缩小，时间大大缩短；测量主电压130-90V波动，检测Q831、D840、R833和光耦合器正常，检测C839泄漏后，机器更换正常。

6。图像放大，电源电压采样，电阻变化后，疑似故障正常。

7。打开指示灯，按下程序键，没有高压的声音，指示灯闪烁，没有光栅，主电压正常，线驱动管饱和导电。启动后，按程序按钮进行响应，指示CPU正常工作。我怀疑反馈信号有问题。

8。当开关接通时，它会立即弹出。当开关不能接通时，它可以解释运行电路中的故障。因此，拔下偏转线圈插头，连接上游电路，并再次打开它。发现偏转线圈可以接通并被怀疑是短路的。

9。图像是阴性的，屏幕周围有一圈白框，中间是白色的“十”，像一个“天子”。这是机器内部菜单中的图像测试器，所以怀疑问题是内存中的数据丢失。

作者：鲁班到家

来源：简书

简书著作权归作者所有，任何形式的转载都请联系作者获得授权并注明出处。

【主营产品：各种液晶屏维修设备，压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

广州创励友机械设备有限公司是压屏机生产厂家，生产各种液晶屏维修设备，大尺寸液晶屏压屏机，液晶压屏设备，脉冲式压屏机，恒温式压屏机，FOB压屏机，FOG压屏机，FPC压屏机，偏光膜撕膜机，偏光膜贴膜机，镭射激光修复机批发，镭射打线机，点胶机，等系一系列产品。产品各地：广东，福建，重庆，四川，湖南，湖北，广西，江苏，山东，宁夏，新疆，贵州，印度，非洲，孟加拉，土耳其，巴基斯坦.....，来电询问有优惠！，，无中间商！

电视机的维修过程包括哪些方面?

第二种情况：电路不起振，当确信供电电压正常时，首先检查启动电阻（即跨接在311伏电源与主振功率管基极之间的电阻是否开路或变直，另外要考虑到不起振是否是由于保护电路动作所引起，如STRS6309的第6脚电压（正常为0V），STR50213的第5脚（正常时100V左右）TEA2261的第3脚（正常时为0V），TDA4601的第5脚等等，如果是保护电路引起停振，一般在开机的瞬间电路能正常起振，可通过此点来进行判别，另外当控制电路有问题（如控制管击穿）也会引起电路停振。其实开关电源电路是比较简单的电路，只要分清主振电路，保护电路和比较稳压电路三者的联接关系，维修起来就觉容易了。

四、彩电电源故障检修三例

例1：故障现象一台C541型金星彩电，开机后伴音正常，屏幕图像上、下部分各出现有一条宽亮带，并向上缓慢移动，图像随亮带的移动两边出现波浪式扭曲。将频道置于AV时，镭射激光修复机加工后，屏幕中间出现黑、白亮带，而且固定不变。

分析与检修根据故障现象判断，故障发生在电源电路。主要故障原因是电源50Hz干扰。打开机壳后，测得C732电容器两端110V电压正常。但测得C706电容器两端的280V电压明显偏低，只有200V左右。焊下C706电容用三用表×1k电阻挡测量检查充、放电性能，发现此电容器失效，只有几百k的固定电阻值。换一只同类型电容器后，故障排除。

创励友-镭射激光修复机批发-秦皇岛镭射激光修复机由广州创励友机械设备有限公司提供。广州创励友机械设备有限公司是一家从事“液晶屏维修设备,压屏机,修屏机,邦定机,偏光膜贴膜机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“创励友”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使创励友在通讯产品维修工具及设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！