

内蒙包头2022声测管生产厂家---包头声测管现货

产品名称	内蒙包头2022声测管生产厂家---包头声测管现货
公司名称	惠世达钢铁有限公司
价格	5.00/米
规格参数	
公司地址	河北省沧州市颐和国际C座808室
联系电话	0317-3132588 18832767006

产品详情

在桩基声测管的生产完成后，有一项检测程序工作，桩基声测管检测程序有外观检测和内壁检测，通过我们双眼观察去判断声测管的外表情况是否合格称为外观检测，检测事项包括字头标识，坡口，伤板，划伤，焊缝错边等内容，如果声测管外壁出现划伤或伤板等缺陷，我们可以判断有两种可能会出现这种现象，可能性是钢板带钢自身带的，也就是说钢厂出厂钢板带钢的时候，因机械制作原因完成后本身就存在的，第二种可能性是声测管流水线在制作过程中产生的，在生产环节中，如果出现连续性划伤和伤板等情况，产品质检员要及时报告车间流水线生产部门停止生产并对设备进行检修，对出现划伤和伤板的声测管，如果缺陷部分没有超过下差壁厚，我们可以使用角磨机缺陷部分进行修磨，直到外表合格，如果已经超过下差壁厚的，需要用补焊法来修补缺陷部分，修补完成后再进行修磨，直到修磨位置与缺陷部分的周边区域过渡合格。

桩基声测管外观检测还要对焊缝进行检查，查看是否出现错边现象，这项操作需要使用焊缝检测尺对声测管进行检测，如果发现个别声测管错边已经超出标准值，要及时进行修补，如果发现声测管连续出现错边，要及时报告声测管流水线停止生产，并检修设备，直到检修合格，坡口检测是测量声测管管口角度的合格情况，查看坡口是否存在波浪纹和毛刺，如果发现需要对波浪纹和毛刺位置进行打磨，直到合格。

桩基声测管外观检测还包括字头标识：观看喷涂字头是否规整，是否存在错误标识，需要特别注意的是炉号和管号字样，如果发现错误要及时进行修改就可以了。